

# Worktable with Tubular Base

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### CAUTION

INSPECT CONTENTS IMMEDIATELY AND FILE CLAIM WITH DELIVERING CARRIER FOR ANY DAMAGE.  
**SAVE YOUR BOX AND ALL PACKING MATERIALS.**  
YOU ARE RESPONSIBLE FOR DAMAGE TO YOUR UNIT IF RETURNED IMPROPERLY PACKED.

#### Hardware:



Hardware is located in plastic bag with brightly colored "HARDWARE ATTACHED" tape.

#### Tool required:

- 5/32" allen wrench



### Step 1 - Assemble crossbrace subassembly.

- Assemble castings to end-to-end and front-to-back crossbracing, as shown.
- Tighten set screws\* in the appropriate threaded hole in castings (see below).



#### Please note:

Tables with six or more legs feature middle castings, additional crossbracing and additional end castings. For clarity, these instructions show assembly for a table with FOUR legs.

#### SUBASSEMBLY FOR TABLE WITH SIX LEGS



#### SUBASSEMBLY FOR TABLE WITH EIGHT LEGS



(continued on back page)



EG9805 Revised 10/22

# Worktable with Tubular Base


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Step 2 - Attach crossbrace subassembly to legs.

- On legs, measure and mark desired height\* of crossbrace subassembly.
- Insert legs.
- Snug the set screws\* in the appropriate threaded hole in castings (see below).



**\* To meet NSF standards:**  
Set screws must be filled  
with NSF-approved sealant.





**\* To meet NSF standards:**  
Attach crossbrace  
subassembly 6" from floor.

### Step 3 - Attach tabletop.

- Turn tabletop upside-down (take care not to scratch the finish).
- Turn crossbrace subassembly upside-down and insert top of each leg into each tabletop gusset.
- Tighten all screws\*.

**\* To meet NSF standards:**  
Set screws must be filled  
with NSF-approved sealant.




Assembly  
is complete.

(End)



Level table with  
adjustable feet.




**INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE****PRECAUCIÓN**

INSPECCIONE EL CONTENIDO INMEDIATAMENTE Y PRESENTE UN RECLAMO AL TRANSPORTISTA ENCARGADO DE LA ENTREGA EN CASO DE HABER DAÑOS.

**CONSERVE LA CAJA Y TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE.**


USTED ES RESPONSABLE DEL DAÑO DE SU UNIDAD SI ÉSTA SE DEVUELVE EMBALADA INCORRECTAMENTE.

**Artículos de ferretería:**



Están localizada en una bolsa plástica con cinta coloreado brillantemente marcado "HARDWARE ATTACHED".

**Herramientas necesarias:**

- llave Allen de 5/32"


**Paso 1: Ensamble el subensamblaje de conexión en cruz.**

- Ensamble las piezas fundidas del centro, las esquinas y los extremos a los tubos contra tumbos y tubos de conexión en cruz de adelante hacia atrás.
- Ajuste los tornillos de fijación\*.





**\* Para cumplir con los requisitos de la organización NSF:**

Los tornillos de fijación expuestos deben rellenarse con sellador aprobado por NSF.

**Observe por favor**

Vectores con seis o más piernas ofrezca las piezas fundidas del centro, tubos adicional y piezas fundidas adicionales del extremo. Para mayor claridad, estas instrucciones muestran al ensamblaje para un vector con CUATRO piernas.

**SUB-ENSAMBLE PARCIAL PARA EL VECTOR CON SEIS PIERNAS****SUB-ENSAMBLE PARCIAL PARA EL VECTOR CON OCHO PIERNAS**

(continúa al dorso de la página)

# Mesa de trabajo con base tubular

## INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE


### Paso 2: Fije el subensamblaje de los tubos de conexión en cruz a las patas.

- Mida y marque la altura\* deseada del subensamblaje de la conexión en cruz de las patas.
- Inserte las patas.
- Ajuste los tornillos de fijación\*.



**\* Para cumplir con los requisitos de la organización NSF:**  
Los tornillos de fijación expuestos deben rellenarse con sellador aprobado por NSF.

**\* Para cumplir con los requisitos de la organización NSF:**  
Fije el subensamblaje de conexión en cruz a 6" del piso.



### Paso 3: Fije la parte superior de la mesa.

- Gire la mesa boca abajo (tenga cuidado de no rayar la terminación).
- Gire hacia abajo el subensamblaje de la conexión en cruz e inserte la parte superior de cada pata en la unión de la parte superior de la mesa.
- Ajuste todos los tornillos\*.

**\* Para cumplir con los requisitos de la organización NSF:**  
Los tornillos de fijación expuestos deben rellenarse con sellador aprobado por NSF.



El ensamblaje está completo.

(Fin)

Nivele la mesa con bases ajustables.