

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

POWDER FILLING MACHINE USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Powder Filling Machine



F-100-V1, F-200-V1,
F-100-V2, F-200-V2,
F-100-V3



F-500-V1
F-500-V2



F-999-V1
F-999-V2
F-999-V3



F-3000-V2
F-5000-V2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠ WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

Important reminder

1. Before use, please carefully read the product manual and ensure that you understand and comply with all safety warnings and usage precautions.
2. Do not use this product for other non-designated purposes to avoid unexpected risks.
3. This product is only applicable to users within the specified age group and scope of application. Please strictly comply with relevant age restrictions and warnings.
4. If there are any abnormalities in the product, please stop using it immediately and contact the after-sales service center for consultation or to arrange for repair.

Environmental requirements for use

1. Please use in a dry and well-ventilated environment to avoid extreme environmental conditions such as water activation, high temperature, high humidity, and extremely low temperature.
2. Avoid direct sunlight or contact with fire sources to prevent product damage or fire.
3. Please ensure a stable usage environment and prevent the product from being hit or dropped to avoid damage.

Safety Operation Guidelines

1. Please use a suitable power supply and voltage, and do not use damaged power cords or plugs.
2. When using this product, do not short-circuit circuits or connect mismatched devices to avoid risks such as electric shock and fire.

3. When foreign objects are found on the surface of the product, please immediately stop using and remove the foreign objects before continuing to use.
4. When using this product continuously for a long time, please rest in good time to avoid excessive fatigue.
5. Do not plug or unplug the power plug with wet hands to avoid the risk of electric shock.

Maintenance and upkeep

1. Regularly maintain and clean the product. Before cleaning, please disconnect the power supply and wipe it with a dry cloth. Be careful not to use alcohol, acid or alkali solutions, etc
2. When the product is not in use for a long time, please disconnect the power supply promptly to save energy and extend the product's lifespan.
3. Do not disassemble the product or replace components on your own. If you encounter any malfunctions, please contact the after-sales service center.

Emergency handling measures

1. When there are abnormal situations or accidents with the product, please stop using it as soon as possible.
If overheating, smoking, or abnormal sound are found, please immediately cut off the power supply and contact the after-sales service center.
2. If the product involves an emergency situation that may harm personal safety, please call the emergency rescue number in a timely manner.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	F-100-V1	F-100-V2	F-100-V3	F-200-V1	F-200-V2	F-500-V1	F-500-V2
Suitable Particle	Granular and powdered materials. Not floury materials, smooth surface particles			Granular and powdered materials. Not floury materials, smooth surface particles			
Particle Size	$\Phi < 10\text{mm}$			$\Phi < 10\text{mm}$		$\Phi < 20\text{mm}$	
Filling Range	1-99.9g			1-200g		10-500g	
Voltage	AC120 V 60Hz	AC230 V 50Hz	AC230 V 50Hz	AC120 V 60Hz	AC230 V 50Hz	AC120 V 60Hz	AC230 V 50Hz
Power (Max.)	28W	28W	28W	29W	29W	74W	74W

Model	F-999-V1	F-999-V2	F-999-V3	F-3000-V2	F5000-V2
Suitable Particle	Granular and powdered materials. Not floury materials, smooth surface particles			Granular and powdered materials. Not floury materials, smooth surface particles	
Particle Size	$\Phi < 20\text{mm}$			$\Phi < 35\text{mm}$	$\Phi < 35\text{mm}$
Filling Range	10-999g			20-3000g	20-5000g
Voltage	AC120V 60Hz	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz
Power (Max.)	83W	83W	83W	88W	96W


STRUCTURE DIAGRAM

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2 ,F-500-V1 ,F-500-V2



1. Hopper 2. Adjusting Plate 3.Host Machine 4.Outlet 5.Control Panel

F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3 , F-3000-V2 ,F-5000-V2



1.Hopper 2. Adjusting Plate 3.Host Machine 4.Power Outlet
5.Outlet 6.Control Panel


COMPONENTS

Model Parts	F-100-V1 F-100-V2 F-100-V3	F-200-V1 F-200-V2	F-500-V1 F-500-V2	F-999-V1 F-999-V2 F-999-V3	F-3000- V2	F-5000- V2
Powder Filling Machine	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Open-end Wrench (10MM)	×1	×1	×1	/	/	/
Open-end Wrench (14MM)	/	/	/	×1	×1	×1
Power Cord	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Pedal Switch	/	/	/	×1	×1	×1
User Manual	×1	×1	×1	×1	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS


F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2

1. Lay the product flat and remove the screws (A,B)according to label instructions as shown .
2. Put the product in a stable position, plug in the power cord, and then you're ready to use.



F-500-V1, F-500-V2:


- 1.Open the buckle on the back cover and remove the back cover , and then remove the screws according to label instructions as shown .Put back on the back cover.
- 2.Put the product in a stable position, plug in the power cord, and then you're ready to use.




F-999-V1, F-999-V2,F-3000-V2,F-5000-V2:

1. Hopper installation


Remove the installed screws.Put the hopper in and lock it with the screws you just removed as shown.(Tips:The side of the hopper with the adjusting plate faces forward)




2.Plug in the power cord and pedal switch as shown.



3.Remove the screws according to label instructions as shown




The operating instructions




F-100-V1,F-100-V2,F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2,F-500-V1,F-500-V2,F-999-V1, F-999-V2,F-999-V3

1. Turn on the power switch and the machine will make a sound. The machine is in a standby state at this time.
2. Press "Discharge" and then "Clear" to zero the Weight (g) window display.
3. Set the weight of the material by pressing "Weight +/-" (For example, 08.0 stands for 8 grams).
4. Lower the adjustment plate to the lowest position. Load material into the hopper. Press start key. Adjust the position of the adjustment plate according to the need for filling material.



5. Select the desired speed "Fast, Medium, Slow" according to different materials on the control panel.


6. Press "Start", the machine starts to work, and when a "tick" is heard, the filling is complete. Place the container into the discharge port to receive the material. (Tips: The container needs to be close to the sensor to trigger it.) The container is removed and the machine performs the next round of automatic filling.



Note:


1. To clear, press the "Clear" key.

2. To remove the remaining material, hold down the "Discharge" key for 5 seconds while the machine is stopped. The machine will continue to work, when the material is finished, please press the "Stop" key to stop. (Tips: the adjustment plate should be fully open.)



F-3000-V2,F-5000-V2:

1. Turn on the power switch.
2. Press "Discharge" and then "Zero" to zero the Weight (g) window display.
3. Set the weight of the material by pressing "+/-" (For example, 0800 stands for 800 grams).
4. Lower the adjustment plate to the lowest position. Load material into the hopper. Press "start" key. Adjust the position of the adjustment plate according to the need for filling material.



5. Select the desired speed "Fast、 Medium、 Slow" according to different materials on the control panel.

6. Press "Start", the machine starts to work, and when a "tick" is heard, the filling is complete. Put the bag over the discharge port and press the foot switch to automatically discharge the material. After discharging the materials, the machine automatically fills the next round of material.


Note:

To remove the remaining material, Press the "Cleaning material" key while the machine is stopped. The machine will continue to work, when the material is finished, please press the "Stop" key to stop. (Tips: the adjustment plate should be fully open.)

MAINTENANCE

- 1.The user shall select a quantitative filling machine of a suitable range according to the said products.
 - 2.The machine contains a precision electronic scale, it is forbidden to be overweight.
 - 3.When in use, please keep the machine level and stable to avoid big vibrations or impact; otherwise, it may cause damage.
 - 4.After use, please clean the material and keep the machine clean
 - 5.When the machine is not in use, please empty the materials and store it in a ventilated and dry place.
 - 6.Please clean the product and the filter in time after each use.
 - 7.Always keep the product outside clean.
- Please store the product in a dry and ventilated place.

If the fuse is damaged, replace it as shown.



TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The product doesn't work	The power cord is not plugged in properly	Reconnect the power cord
	Fuse failure	Replace the fuse
Abnormal weight display	No material in the hopper	Add material
	Material stuck in the internal weighing bin.	Clean stuck materials
The indicator on the control panel is blinking	The power cord is not plugged in properly	Reconnect the power cord
	The internal wiring of the machine is loose	Find a professional technician to repair
Filling material is slow	Material may be stuck	Clean up stuck materials

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Garantie électronique

Certificat www.vevor.com/support

POUDRE REMPLISSAGE MACHINE UTILISATEUR MANUEL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils avec compétitif prix. "Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix " ou toute autre expression similaire utilisée par nous seulement représente un estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux principaux grandes marques et fait pas signifie nécessairement couvrir tous catégories des outils proposés par nous. Toi nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous êtes placer un commander avec nous si tu sont en fait, on économise la moitié par rapport au top majeure marques.



F-100-V1, F-200-V1,
F-100-V2, F-200-V2,
F-100-V3



F-500-V1
F-500-V2



F-999-V1
F-999-V2
F-999-V3



F-3000-V2
F-5000-V2

BESOIN DE L'AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit à contact nous:

**Assistance technique et certificat de garantie
électronique
www.vevor.com/support**

C'est l'original instruction, s'il vous plaît lisez tout manuel instructions soigneusement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la produit vous reçu. S'il te plaît, pardonne nous que nous ne le ferons pas je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

▲ WARNING

1. Lisez attentivement et comprenez tout le **MONTAGE ET OPÉRATION INSTRUCTIONS** avant l'utilisation.
2. Non-respect des règles de sécurité et autres mesures de sécurité de base. précautions peut résultat en termes personnels sérieux blessure.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Rappel important

1. Avant utilisation, S'il vous plaît, faites attention lire le manuel du produit et s'assurer que toi comprendre et respecter tous les avertissements de sécurité et usage précautions.
2. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins. non désigné des fins à éviter risques inattendus.
3. Ceci le produit s'applique uniquement aux utilisateurs au sein de spécifié âge groupe et champ d'application . Veuillez respecter strictement âge pertinent restrictions et avertissements.
4. S'il y a des anomalies dans le produit, s'il te plaît arrêt en utilisant il immédiatement et contactez le centre de service après-vente pour consultation ou pour organiser la réparation.

Exigences environnementales pour l'utilisation

1. S'il te plaît utiliser dans un environnement sec et bien ventilé pour éviter des conditions environnementales extrêmes telles que l'activation de l'eau, la température élevée, haut humidité et température extrêmement basse.
2. Évitez la lumière directe du soleil ou le contact avec des sources de feu pour éviter produit dommages ou incendie.
3. Veuillez assurer un environnement d'utilisation stable et empêcher la produit de être frappé ou laissé tomber pour éviter dommage .

Consignes de sécurité opérationnelle

1. S'il te plaît utiliser un e approprié alimentation et tension, et faire pas utiliser cordons d'alimentation endommagés ou bouchons.
2. Lorsque vous utilisez ce produit , ne pas de court-circuit circuits ou connectez des appareils incompatibles pour éviter risques tels que le choc électrique et le feu.

3. Lorsque des objets étrangers sont trouvés sur la surface du produit, s'il te plaît cessez immédiatement d'utiliser et retirez les objets étrangers avant de continuer utiliser.
4. Lorsque vous utilisez ce produit en continu pendant une longue période, reposez-vous bien. il est temps d'éviter une fatigue excessive .
5. Ne pas brancher ou débrancher l'alimentation prise avec humide mains à éviter le risque de choc électrique.

Maintenance et entretien

1. Régulièrement entretenir et nettoyer le produit. Avant de nettoyer , veuillez débranchez l'alimentation électrique et essuyez-la avec un sec tissu. Être prudent ne pas utiliser de l'alcool, de l'acide ou de l'alcali solutions, etc.
2. Lorsque le produit est pas en usage pour un long temps, s'il te plaît déconnecter l' alimentation électrique rapidement pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie du produit durée de vie.
3. Ne pas démonter le produit ou remplacer les composants sur ton propre. Si vous rencontrez des dysfonctionnements, veuillez contacter le service après-vente centre.

Mesures de gestion d'urgence

1. En cas de situations anormales ou d'accidents avec le produit, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser c'est comme bientôt comme possible. En cas de surchauffe, de fumée ou de bruit anormal , veuillez immédiatement couper l'alimentation électrique et contacter le service après-vente. centre.
2. Si le produit implique une situation d'urgence qui peut nuire personnel sécurité, veuillez appeler les secours nombre dans un moment opportun manière.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	F-100-V1	F-100-V2	F-100-V3	F-200-V1	F-200-V2	F-500-V1	F-500-V2
Approprié Particule	Granulaire et en poudre matériels. Pas farineux matériaux, surface lisse particules			Granulaire et en poudre matériels. Pas farineux matériaux, surface lisse particules			
Particule Taille	$\Phi < 10 \text{ mm}$			$\Phi < 10 \text{ mm}$		$\Phi < 20 \text{ mm}$	
Remplissage Gamme	1-99,9 g			1-200g		10-500g	
Tension	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz
Pouvoir (Max.)	28W	28W	28W	29W	29W	74W	74W

Modèle	F-999-V1	F-999-V2	F-999-V3	F-3000-V2	F5000-V2
Approprié Particule	Granulaire et en poudre matériels. Pas farineux matériaux, surface lisse particules			Granulaire et en poudre matériels. Pas farineux matériaux, lisses surface particules	
Particule Taille	$\Phi < 20 \text{ mm}$			$\Phi < 35 \text{ mm}$	$\Phi < 35 \text{ mm}$
Remplissage Gamme	10-999g			20-3000g	20-5000g

MODEL AND PARAMETERS

me					
Tension	120 V CA 60 Hz	230 V CA 50 Hz	230 V CA 50 Hz	230 V CA 50 Hz	230 V CA 50 Hz
Pouvoir (Max .)	83W	83W	83W	88W	96 W


STRUCTURE DIAGRAM

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2 ,F-500-V1 ,F -500-V2



1. Trémie 2. Réglage Plaque 3. Hôte Machine 4. Sortie 5. Contrôle Panneau

F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3 , F- 3000-V2 ,F-5000-V2



1. Trémie 2. Réglage Plaque 3. Machine hôte 4. Alimentation Sortie 5. Prise de courant 6. Contrôle Panneau


COMPONENTS

Modèle Parties	F-100-V1 F-100-V2 F-100-V3	F-200-V1 F-200-V2	F-500-V1 F-500-V2	F-999-V1 F-999-V2 F-999-V3	F-3000- V2	F-5000- V2
Poudre Remplissage Machine	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Ouvert Clé (10 MM)	×1	×1	×1	/	/	/
Ouvert Clé (14 MM)	/	/	/	×1	×1	×1
Cordon d'alimentation	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Pédale Changer	/	/	/	×1	×1	×1
Utilisateur Manuel	×1	×1	×1	×1	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2


1. Posez le produit à plat et retirez le vis (A,B) selon à étiquette instructions comme indiqué .
2. Mettez le produit dans un écurie position , prise dans le pouvoir corde, et alors tu es prêt à utiliser.



F-500-V1, F-500-V2 :

1. Ouvrez la boucle sur le couvercle arrière et retirez le couvercle arrière , puis retirer les vis selon l'étiquette instructions comme indiqué .Mettre dos sur le quatrième de couverture.
2. Mettez le produit dans une position stable, prise dans le cordon d'alimentation, et alors tu es prêt à utiliser.

Où i
Boucle



F-999-V1, F-999-V2, F-3000-V2, F-5000-V2 :

1. Installation de trémie

Retirez les vis installées. Placez la trémie dans et verrouillage avec ça le vis que vous venez de retirer comme indiqué. (Conseils : le côté de la trémie avec le réglage (la plaque est tournée vers l'avant))




2. Branchez dans le cordon d'alimentation et interrupteur à pédale comme montré.



3. Retirez les vis conformément à l'étiquette I instructions comme montré




L'exploitation instructions




F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3, F-200-V1, F-200-V2, F-500-V1, F-500-V2, F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation et la machine va faire un son. La machine est en veille État à ce sujet temps.
2. Appuyez sur « Décharger » puis sur « Effacer » pour mettre à zéro la fenêtre Poids (g) afficher.
3. Réglez le poids du matériau en pressage "Poids +/-"(Pour exemple, 08.0 signifie pour 8 grammes).
4. Abaissez le réglage plaque au plus bas Position. Chargez le matériau dans la trémie. Appuyez sur la touche de démarrage. Réglez la position du réglage plaque selon le besoin de remplissage matériel.




5. Sélectionnez la vitesse souhaitée « Rapide » , « Moyenne » ,
 « Lent » selon différents matériaux sur le contrôle panneau
 6. Appuyez sur « Démarrer » , la machine commence à fonctionner, et
 quand un "cocher" est entendu, le remplissage est terminé. Placez le
 récipient dans le port de décharge pour recevoir le matériau. (Conseils : le
 récipient doit être proche à le capteur à déclenchement
 il.)Le conteneur est retiré et le machine effectue le suivant rond de
 remplissage automatique.



Note:


1. Pour effacer, appuyez sur "Effacer" clé.
2. À retirer le restant matériel , tenir vers le bas le Touche " Décharge " pour 5 secondes pendant que la machine est arrêtée. La machine va continuer à travailler, lorsque le matériel est terminé, s'il vous plaît

appuyez sur le bouton « Stop » « clé de arrêtez. (Conseils : la plaque de réglage doit être complètement ouvert .)



F-3000-V2, F-5000-V2 :

1. Allumez le pouvoir changer.
2. Appuyez sur « Décharger » puis sur « Zéro » pour mettre à zéro le poids (g) fenêtre afficher.
3. Réglez le poids du matériau en pressage " +/-"(Pour exemple, 0800 stands pour 800 grammes).
4. Abaissez le réglage plaque au plus bas position.Chargez le matériau dans la trémie.Appuyez sur « démarrer » clé. Régler la position de la plaque de réglage selon le besoin de remplissage matériel.



5. Sélectionnez la vitesse souhaitée « Rapide » , « Moyenne » ,
Lent" selon différents matériaux sur le contrôle panneau.
6. Appuyez sur « Démarrer » , la machine commence à fonctionner, et
quand un "cocher" est entendu, le remplissage est terminé. Placez le sac
sur l'orifice de décharge et presse l' interrupteur au pied pour décharger
automatiquement le matériau. Après avoir déchargé le
matériaux, la machine remplit automatiquement le suivant ronde de
matériel.

Note:

Pour retirer le reste matériel, Appuyez sur le bouton « Nettoyage »
matériau " touche pendant
la machine est arrêté. La machine continuera à fonctionner, lorsque
le matériau est terminé, veuillez appuyez sur le bouton « Stop »
touche pour arrêter. (Conseils : la
la plaque de réglage doit être complètement ouvert.)

MAINTENANCE

1. Le utilisateur doit sélectionner un quantitativ remplissage machine de un approprié gamme selon les produits dits.
2. La machine contient un précision électronique échelle, il est interdit à être embonpoint.
3. Quand dans utiliser, S'il vous plaît gardez le machine niveau et écurie à éviter de grosses vibrations ou impacts ; sinon, il peut cause dommage.
4. Après utilisation, veuillez nettoyer le matériau et garder le machine faire le ménage
5. Lorsque le machine est pas dans utiliser, s'il te plaît vider le matériels et magasin il dans un endroit ventilé et sec lieu.
6. Veuillez nettoyer le produit et le filtre dans temps après chaque utiliser. 7. Toujours garder le produit à l'extérieur faire le ménage.

Veuillez conserver le produit dans un sec et ventilé

lieu. Si le fusible est endommagé, remplacez -le. il

comme montré.

MAINTENANCE



Fusible



DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution possible
Le produit n'a pas travaillé	Le pouvoir corde est pas branché correctement	Reconnect le pouvoir corde
	Défaillance du fusible	Remplacer le fusible
Affichage de poids anormal	Non matériel dans le trémie	Ajouter matériel
	Matériel bloqué dans le pesée interne poubelle.	Nettoyer coincé matériels
Le indicateur sur le Panneau de contrôle est clignotant	Le pouvoir corde est pas branché correctement	Reconnect le pouvoir corde
	Le câblage interne de la machine est lâche	Trouver un professionnel technicien à réparation
Remplissage matériel est lent	Matériel peut être coincé	Faire le ménage coincé matériels

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO SOCIÉTÉ EN ACTION SARL 1 RUE ROKEVA, ESTWOOD Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 91 66 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730



E-CrossStu GmbH
Rue Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main Principal.



YH CONSULTING LIMITE D.

C/O YH Consulting Bureau limité 147, Centurion n
Maison, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie

Zertifikat www.vevor.com/support

PULVER FÜLLUNG MASCHINE BENUTZER HANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit wettbewerbsfähig Preis.

"Speichern Halb", "Halber Preis " oder andere ähnliche Ausdrücke von uns nur repräsentiert ein

Schätzung der Ersparnisse, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen

Top-Marken und tut nicht bedeutet nicht notwendigerweise alle Kategorien der angebotenen Werkzeuge von uns. Sie

Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, wenn Sie Platzieren eines Bestellen mit uns wenn du Sind

tatsächlich die Hälfte sparen im Vergleich zu den Top wesentlich Marken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Powder Filling Machine



F-100-V1, F-200-V1,
F-100-V2, F-200-V2,
F-100-V3



F-500-V1
F-500-V2



F-999-V1
F-999-V2
F-999-V3



F-3000-V2
F-5000-V2

BRAUCHEN HILFE? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch Anweisungen

sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen dem

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere euch nochmal wenn es Technologien oder Software gibt Updates auf

unserer Produkt.

⚠️ WARNING

1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **MONTAGE UND BETRIEB VORBEREITUNG DER INBETRIEBNAHME DIE ANLEITUNG**.
2. Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und anderer grundlegender Vorsichtsmaßnahmen Mai Ergebnis in ernsten persönlichen Verletzung.

ALLGEMEINE SICHERHEITSGESAMT

Wichtiger Hinweis

1. Vor dem Gebrauch, bitte sorgfältig Lesen Sie das Produkthandbuch Und stellen Sie sicher, dass Du alle Sicherheitshinweise verstehen und befolgen und Verwendung Vorsichtsmaßnahmen.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere nicht bezeichnet Zwecke zu vermeiden unerwartete Risiken.
3. Dies Produkt ist nur anwendbar für Benutzer innerhalb der angegeben Alter Gruppe und Anwendungsbereich . Bitte beachten Sie unbedingt relevantes Alter Einschränkungen und Warnungen.
4. Wenn es irgendwelche Anomalien im Produkt gibt, Bitte stoppen mit Es sofort und kontaktieren Sie den Kundendienst für eine Beratung oder Reparatur veranlassen.

Umweltanforderungen für den Einsatz

1. Bitte in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung verwenden, um vermeiden extreme Umweltbedingungen wie Wasseraktivierung, hohe Temperaturen , hoch Luftfeuchtigkeit und extrem niedrige Temperaturen.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder den Kontakt mit Feuerquellen, um Produkt Beschädigung oder Feuer.
3. Bitte sorgen Sie für eine stabile Nutzungsumgebung und verhindern Sie das Produkt von Sein getroffen oder fallen gelassen werden, Schaden .

Sicherheitshinweise zum Betrieb

1. Bitte verwenden Sie eine geeignete Stromversorgung und Spannung und nicht beschädigte Netzkabel oder Stecker.
2. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, nicht kurzschließen Schaltkreise oder nicht übereinstimmende Geräte anschließen, um zu vermeiden Risiken wie Stromschlag und Feuer.

3. Wenn sich Fremdkörper auf der Oberfläche des Produkts befinden,
Bitte

Beenden Sie die Anwendung sofort und entfernen Sie die Fremdkörper,
bevor Sie fortfahren verwenden.

4. Wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum ununterbrochen
verwenden, ruhen Sie sich bitte gut aus Zeit, um übermäßige Ermüdung
zu vermeiden .

5. Nicht Stecken Sie den Netzstecker ein oder ziehen Sie den Stecker
Stecker mit nassen Hände Zu vermeiden Die Risiko von Stromschlag.

Wartung und Instandhaltung

1. Regelmäßig Warten und reinigen Sie das Produkt. Vor der Reinigung
bitte

Trennen Sie die Stromversorgung und wischen Sie sie mit A trocken
Tuch. Sei vorsichtig nicht zu Verwenden Sie Alkohol, Säure oder Lauge
Lösungen, usw

2. Wenn das Produkt nicht im Einsatz für eine lang Zeit, Bitte trennen
die Stromversorgung um Energie zu sparen und die Lebensdauer des
Produkts zu verlängern. Lebensdauer.

3. Das Produkt nicht zerlegen oder Ersetzen Sie Komponenten auf dein
eigen. Wenn Sie auf Bei Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an
den Kundendienst

Center.

Notfallmaßnahmen

1. Wenn es ungewöhnliche Situationen oder Unfälle mit dem
Produkt gibt , Bitte hören Sie auf zu verwenden es als bald als
möglich.

Wenn Sie eine Überhitzung, Rauchentwicklung oder ungewöhnliche
Geräusche feststellen , unterbrechen Sie bitte sofort die Stromzufuhr und
kontaktieren Sie den Kundendienst . Center.

2. Wenn das Produkt eine Notfallsituation betrifft, die Mai Schaden
persönlich Sicherheit, rufen Sie bitte den Notruf Nummer In eine
rechtzeitige Benehmen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



MODEL AND PARAMETERS

Modell	F-100-V1	F-100-V2	F-100-V3	F-200-V1	F-200-V2	F-500-V1	F-500-V2
Geeign et Teilche n	Granulare und gepulvert Materialien. Nicht mehlig Materialien, glatte Oberfläche Partikel			Granulare und gepulvert Materialien. Nicht mehlig Materialien, glatte Oberfläche Partikel			
Teilche n Größ e	$\Phi < 10 \text{ mm}$			$\Phi < 10 \text{ mm}$		$\Phi < 20 \text{ mm}$	
Füllun g Reich weite	1-99,9 g			1-200g		10-500 g	
Stromsp annung	AC 120 V 60 Hz	AC 230 V 50 Hz	AC 230 V 50 Hz	AC 120 V 60 Hz	AC 230 V 50 Hz	AC 120 V 60 Hz	AC 230 V 50 Hz
Leistu ng (M ax.)	28 W	28 W	28 W	29 W	29 W	74W	74W

Modell	F-999-V1	F-999-V2	F-999-V3	F-3000-V2	F5000-V2
Geeign et Teilche n	Granulare und gepulvert Materialien. Nicht mehlig Materialien, glatte Oberfläche Partikel			Granulare und gepulvert Materialien. Nicht mehlig Materialien, glatt Oberfläche Partikel	
Teilche n Größ e	$\Phi < 20 \text{ mm}$			$\Phi < 35 \text{ mm}$	$\Phi < 35 \text{ mm}$
Füllun g	10-999 g			20-3000 g	20-5000g

MODEL AND PARAMETERS

Reichweite					
Stromspannung	Wechselstrom 120 V 60 Hz	Wechselstrom 230 V 50 Hz	Wechselstrom 230 V 50 Hz	Wechselstrom 230 V 50 Hz	Wechselstrom 230 V 50 Hz
Leistung (Max.)	83 W	83 W	83 W	88 W	96W


STRUCTURE DIAGRAM

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2 ,F-500-V1 ,F -500-V2



1. Trichter 2. Anpassen Platte 3. Gastgeber Maschine 4. Ausgang
5. Steuerung Bedienfeld

F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3 , F- 3000-V2 ,F-5000-V2



1. Trichter 2. Einstellen Platte 3. Host-Maschine 4. Power
Auslauf 5. Ausgang 6. Steuerung Bedienfeld


COMPONENTS

Model I Ersatzteile	F-100-V1 F-100-V2 F-100-V3	F-200-V1 F-200-V2	F-500-V1 F-500-V2	F-999-V1 F-999-V2 F-999-V3	F-3000- Versi on 2	F-5000- Versi on 2
Pulver Füllung Maschine	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Offenes Ende Schlüssel (10 MM)	×1	×1	×1	/	/	/
Offenes Ende Schlüssel (14 mm)	/	/	/	×1	×1	×1
Netzkabel	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Pedal Schalten	/	/	/	×1	×1	×1
Benutzer Handbuch	×1	×1	×1	×1	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS


F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2

1. Legen Sie das Produkt flach und entfernen Die Schrauben (A,B) gemäß Zu Etikett Anleitung wie abgebildet .
2. Legen Sie das Produkt in einem stabil Position , Stecker In Die Leistung Kabel, Und Dann du bist bereit Zu verwenden.



F-500-V1, F-500-V2 :

1. Öffnen Sie die Schnalle auf der Rückseite und entfernen Sie die Rückseite . Entfernen Sie die Schrauben gemäß Etikett Anleitung wie abgebildet .Setzen zurück An Die Rückseite.
2. Legen Sie das Produkt in einer stabilen Position, Stecker im Netzkabel , Und Dann du bist bereit Zu verwenden.




F-999-V1, F-999-V2,F-3000-V2,F-5000-V2:

1. Trichterinstallation

Die eingebauten Schrauben entfernen. Den Trichter einsetzen Und sperren es mit Die Schrauben, die Sie gerade entfernt haben, wie gezeigt. (Tipps: Die Seite des Trichters mit der Einstellschraube Platte zeigt nach vorne)




2. Stecker im Netzkabel und Fußschalter als gezeigt.



3. Die Schrauben gemäß Etikett I entfernen Anweisungen als gezeigt




Das Betriebssystem Anweisungen



F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3, F-200-V1, F-200-V2, F-500-V1, F-500-V2, F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3

1. Schalten Sie den Netzschalter ein und Maschine wird macht A Klang. Der Maschine ist in einem Standby Zustand an diesem Zeit.
2. Drücken Sie „Entladen“ und dann „Löschen“, um das Gewichtsfenster (g) auf Null zu setzen Anzeige.
3. Stellen Sie das Gewicht des Materials ein, indem Sie Drücken "Gewicht +/-"(Für Beispiel, 08.0 steht für 8 Gramm).
4. Senken Sie die Einstellung Platte auf die niedrigste Material in den Trichter laden. Starttaste drücken. Position der Justierung anpassen Platte je nach Füllbedarf Material.




5. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit „Schnell 、 Mittel 、 Langsam“ nach verschiedenen Materialien auf der Steuerung Platte 。
 6. Drücken Sie „Start“ beginnt die Maschine zu arbeiten, und wenn ein "Tick" Ist gehört, die Füllung ist abgeschlossen. Stellen Sie den Behälter in den Auslass, um erhalten das Material. (Tipps: Der Behälter muss in der Nähe sein Zu Die Sensor zu auslösen es.) Der Behälter wird entfernt und die Maschine führt die nächste ro und von automatische Befüllung.



Notiz:


1. Um zu löschen, Drücken Sie die Taste „Löschen“ Schlüssel.
2. Zu entfernen Die übrig Material , halten runter Die Taste „ Entladen “ für 5 Sekunden, während die Maschine angehalten ist. Die Maschine wird weiterarbeiten , wenn das Material fertig ist, bitte Drücken Sie die „ Stopp “

-Taste „Schlüssel zu (Tipps: Die Einstellplatte sollte vollständig geöffnet sein .)



F-3000-V2,F-5000-V2 :

1. Einschalten Die Leistung schalten.
2. Drücken Sie „Entladen“ und dann „Null“, um das Gewicht (g) auf Null zu setzen. Fenster Anzeige.
3. Stellen Sie das Gewicht des Materials ein, indem Sie Drücken " +/- "(Für Beispiel, 0800 steht für 800 Gramm) .
4. Senken Sie die Einstellplatte auf die niedrigste Position.Material in den Trichter laden.„Start“ drückenTaste. Passen Sie die Position der Einstellplatte an je nach Füllbedarf Material.



5. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit „Schnell , Mittel , Langsam“ nach verschiedenen Materialien auf der Steuerung Bedienfeld.

6. Drücken Sie „Start“ beginnt die Maschine zu arbeiten, und wenn ein "Tick" Ist gehört, die Füllung ist abgeschlossen. Stecken Sie den Beutel über die Auslassöffnung Und drücken Der Fußschalter zum automatischen Entladen des Materials. Nach dem Entladen Materialien, füllt die Maschine automatisch die nächste Runde der Material.

Notiz:

Zum Entfernen der restlichen Material, Drücken Sie die Taste „ Reinigung Material " -Taste, während die Maschine wird gestoppt. Die Maschine wird weiterarbeiten, wenn das Material fertig ist, bitte Drücken Sie die Taste „ Stopp “Tas te zum Stoppen. (Tipps: die Die Einstellplatte sollte sei völlig offen.)

MAINTENANCE

1. Die Benutzer soll wählen A quantitativ Füllung Maschine von A geeignet Sortiment entsprechend der genannten Produkte.
 2. Die Maschine enthält A Präzision elektronisch Skala, Es ist verboten zu sei Übergewicht.
 3. Wann in verwenden, bitte behalten Die Maschine Ebene Und stabil zu vermeiden große Vibrationen oder Stöße ; sonst Mai Ursache Schaden.
 4. Reinigen Sie das Material nach dem Gebrauch Und halten Die Maschine sauber
 5. Wenn die Maschine ist nicht in verwenden, Bitte leeren Sie den Materialien Und speichern Es in einem belüfteten und trocken Ort.
 6. Bitte reinigen Sie das Produkt und den Filter in Zeit nach jede verwenden. 7. Immer Bewahren Sie das Produkt draußen auf sauber.
- Bitte lagern Sie das Produkt in A trocken Und belüften Ort. Wenn die Sicherung beschädigt ist, ersetzen Sie sie Es als gezeigt.

MAINTENANCE



Sicherung



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Produkt nicht arbeiten	Der Leistung Kabel Ist nicht eingesteckt richtig	Erneut verbinden die Macht Kabel
	Sicherungsausfall	Ersetzen Sie die Sicherung
Abnormale Gewichtsanzeige	NEIN Material In Die Trichter	Hinzufügen Material
	Material gesteckt In Die internes Wiegen Behälter.	Sauber stecken Materialien
Der Indikator An Die Bedienfeld Ist blinkend	Der Leistung Kabel Ist nicht eingesteckt richtig	Erneut verbinden die Macht Kabel
	Der interne Verkabelung der Maschine Ist lose	Finden A Professional Techniker zu reparieren
Füllung Material ist langsam	Material Mai feststecken	Sauber stecken geblieben Materialien

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRASSE EASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology GmbH Suite 250, 91 66 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Hauptsächlich.



YH-BERATUNG Daniele G.

C/O YH Consulting Begrenztes Büro 147, Centurio n
Haus, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat ate www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Garanzia elettronica

Certificato www.vevor.com/support

POLVERE RIEMPIMENTO MACCHINA UTENTE MANUALE

Continuiamo a impegnarci per fornirti strumenti con competitivo prezzo. "Salva Metà", "Metà prezzo " o altre espressioni simili utilizzate di noi soltanto rappresenta UN stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali i migliori marchi e fa non significa necessariamente coprire Tutto categorie di strumenti offerti di noi. Tu si ricorda gentilmente di verificare attentamente quando si è posizionare un ordina con noi se tu Sono risparmiando effettivamente la metà rispetto al top maggiore marchi.



F-100-V1, F-200-V1,
F-100-V2, F-200-V2,
F-100-V3



F-500-V1
F-500-V2



Modello
F-999-V1
Modello
F-999-V2
Modello
F-999-V3



F-3000-V2
Modello F-
5000-V2

BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore
Tatto gratuito A contatto noi:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica**

www.vevor.com/support

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo informarti di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

▲WARNING

1. Leggere attentamente e comprendere tutto il **MONTAGGIO E OPERAZIONE ISTRUZIONI** prima di operare.
2. Mancato rispetto delle norme di sicurezza e di altre misure di sicurezza di base precauzioni Maggio risultato in caso di gravi problemi personali infortunio.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Promemoria importante

1. Prima dell'uso, per favore con attenzione leggere il manuale del prodotto E assicurarsi che

Voi comprendere e rispettare tutte le avvertenze di sicurezza e utilizzo precauzioni.

2. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi non designato scopi a Evitare rischi imprevisti.

3. Questo il prodotto è applicabile solo agli utenti all'interno dell' specificato età gruppo e ambito di applicazione . Si prega di attenersi scrupolosamente a età rilevante restrizioni e avvertenze.

4. Se ci sono delle anomalie nel prodotto, Per favore fermata usando Esso immediatamente e contattare il centro di assistenza post-vendita per una consulenza o per provvedere alla riparazione.

Requisiti ambientali per l'uso

1. Per favore utilizzare in un ambiente asciutto e ben ventilato per Evitare Condizioni ambientali estreme come l'attivazione dell'acqua, alte temperature, alto umidità e temperature estremamente basse.

2. Evitare la luce solare diretta o il contatto con fonti di fuoco per prevenire prodotto danni o incendi.

3. Garantire un ambiente di utilizzo stabile e prevenire l' prodotto da essendo colpito o lasciato cadere per evitare danno .

Linee guida operative di sicurezza

1. Per favore utilizzare un adatto alimentazione e tensione, e fare non utilizzo cavi di alimentazione danneggiati o spine.
2. Quando si utilizza questo prodotto , non non cortocircuitare circuiti o collegare dispositivi non corrispondenti per evitare rischi come scosse elettriche e fuoco.

3. Quando vengono rilevati oggetti estranei sulla superficie del prodotto,
Per favore interrompere immediatamente l'uso e rimuovere gli oggetti estranei prima di continuare a utilizzo.
4. Quando si utilizza questo prodotto ininterrottamente per un lungo periodo, riposare in buone condizioni tempo per evitare un affaticamento eccessivo .
5. Non fare collegare o scollegare l'alimentazione tappo con bagnato mani A Evitare IL rischio Di scossa elettrica.

Manutenzione e cura

1. Regolarmente mantenere e pulire il prodotto. Prima di pulire , per favore scollegare l'alimentazione e pulirla con UN Asciutto stoffa. Essere attento non a usare alcol, acido o alcali soluzioni, ecc.
2. Quando il prodotto è non in uso per un lungo tempo, Per favore disconnettere l' alimentazione elettrica rapidamente per risparmiare energia e prolungare la durata del prodotto durata.
3. Non smontare il prodotto o sostituire i componenti su tuo Proprio. Se incontri qualcuno malfunzionamenti, contattare il servizio post-vendita centro.

Misure di gestione delle emergenze

1. Quando si verificano situazioni anomale o incidenti con il prodotto, per favore smetti di usare esso come Presto COME possibile. In caso di surriscaldamento, fumo o rumori anomali , interrompere immediatamente l'alimentazione e contattare il servizio post-vendita centro.
2. Se il prodotto comporta una situazione di emergenza che Maggio danno personale sicurezza, chiamare il soccorso d'emergenza numero In un momento opportuno maniera.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

Modello	F-100-V1	F-100-V2	F-100-V3	F-200-V1	F-200-V2	F-500-V1	F-500-V2
Adatto Particella	Granulare e in polvere materiali. Non farinoso materiali, superficie liscia particelle			Granulare e in polvere materiali. Non farinoso materiali, superficie liscia particelle			
Particella Misurare	Diametro < 10 mm			Diametro < 10 mm		Diametro < 20 mm	
Riempimento Allineare	1-99,9 g			1-200g		10-500g	
Voltaggio	Corrente alternata a 120 E Frequenza 60 Hz	Corrente alternata a 230 E Frequenza 50 Hz	Corrente alternata a 230 E Frequenza 50 Hz	Corrente alternata a 120 E Frequenza 60 Hz	Corrente alternata a 230 E Frequenza 50 Hz	Corrente alternata a 120 E Frequenza 60 Hz	Corrente alternata a 230 E Frequenza 50 Hz
Energia (Massimo)	28W	28W	28W	29Sett embre	29Sett embre	74W	74W

Modello	Modello F-999-V1	Modello F-999-V2	Modello F-999-V3	F-3000-V2	F5000-V2
Adatto Particella	Granulare e in polvere materiali. Non farinoso materiali, superficie liscia particelle			Granulare e in polvere materiali. Non farinoso materiali, lisci superficie particelle	

MODEL AND PARAMETERS

Particella Misurare	Diametro < 20 mm			Diametro < 35 mm	Diametro < 35 mm
Riempimento Allineare	10-999 g			20-3000g	20-5000g
Voltaggio	CA 120V Frequenza 60 Hz	CA 230V Frequenza 50 Hz	CA 230V Frequenza 50 Hz	CA 230V Frequenza 50 Hz	CA 230V Frequenza 50 Hz
Energia (Massimo)	83W	83W	83W	88W	96W


STRUCTURE DIAGRAM

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2 ,F-500-V1 ,F -500-V2



1. Tramoggia 2. Regolazione Piatto 3. Ospitare Macchina 4.Presa
5.Controllo Pannello

F-999-V1, F-999-V2, Modello F-999-V3 , F -3000-V2 ,F-5000-V2



1. Tramoggia 2. Regolazione Piastra 3.Macchina host
4.Alimentazione Presa 5. Presa 6. Controllo Pannello


COMPONENTS

Model lo Parti	F-100-V1 F-100-V2 F-100-V3	F-200-V1 F-200-V2	F-500-V1 F-500-V2	Modello F-999-V1 Modello F-999-V2 Modello F-999-V3	F-3000- Versi one 2	F-5000- Versi one 2
Polvere Riempime nto Macchina	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Aperto Chiave (10MM)	×1	×1	×1	/	/	/
Aperto Chiave (14MM)	/	/	/	×1	×1	×1
Cavo di alimentazion e	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Pedale Interruttore	/	/	/	×1	×1	×1
Utente Manuale	×1	×1	×1	×1	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2


1. Disporre il prodotto in piano e rimuovere IL viti (A,B) secondo A etichetta istruzioni come mostrato .
2. Metti il prodotto in un stabile posizione , tappo In IL energia corda, E Poi sei pronto A utilizzo.



F-500-V1, F-500-V2 :

1. Aprire la fibbia sul coperchio posteriore e rimuovere il coperchio posteriore , quindi rimuovere le viti secondo l'etichetta istruzioni come mostrato .Mettere Indietro SU IL quarta di copertina.
2. Metti il prodotto in posizione stabile, tappo nel cavo di alimentazione, E Poi sei pronto A utilizzo.

Avanti
Fibbia



F-999-V1, Modello F-999-V2, F-3000-V2, F-5000-V2:


1. Installazione della tramoggia

Rimuovere le viti installate. Inserire la tramoggia E serratura con esso IL viti appena rimosse come mostrato. (Suggerimenti: il lato della tramoggia con la regolazione

la piastra è rivolta in avanti)




2. Spina nel cavo di alimentazione e interruttore a pedale COME mostrato.



3. Rimuovere le viti come indicato sull'etichetta I istruzioni come mostrato




Il funzionamento istruzioni



F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3, F-200-V1, F-200-V2, F-500-V1, F-500-V2, F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3


1. Accendere l'interruttore di alimentazione e la macchina lo farà fare un suono. La macchina è in standby stato a questo tempo.
2. Premere "Scarica" e poi "Cancella" per azzerare la finestra Peso (g) display.
3. Impostare il peso del materiale tramite premendo "Peso +/-"(Per esempio, 08.0 sta per 8 grammi).
4. Abbassare la regolazione piastra al più basso posizione. Caricare il materiale nella tramoggia. Premere il tasto di avvio. Regolare la posizione della regolazione piatto secondo la necessità di riempimento materiale.



5. Selezionare la velocità desiderata "Veloce , Media"、 "Lento" secondo diversi materiali sul controllo pannello .

6. Premi "Start", la macchina inizia a funzionare e quando un "tic tac" È sentito, il ripieno è completo. Posizionare il contenitore nella porta di scarico per ricevere il materiale. (Suggerimenti: il contenitore deve essere chiuso A IL se nsore a grilletto


Il contenitore viene rimosso e il macchina esegue il Prossimo girare Di riempimento automatico.



Nota:


1. Per cancellare, premere "Cancella" chiave.
2. A rimuovere IL rimanente materiale , tenere giù IL Tasto " Scarica " per 5 secondi mentre la macchina è ferma. La macchina continua a lavorare, quando il materiale è finito, per favore premere il tasto " Stop " "chiave per

fermarsi.(Suggerimenti: la piastra di regolazione dovrebbe essere completamente aperto .)



F-3000-V2,F-5000-V2 :

1. Accendere IL energia interruttore.
2. Premere "Scarica" e poi "Zero" per azzerare il peso (g) finestra display.
3. Impostare il peso del materiale tramite premendo " +/-"(Per esempio, 0800 stand per 800 grammi).
4. Abbassare la regolazione piastra al più basso posizione. Caricare il materiale nella tramoggia. Premere "start" chiave. Regolare la posizione della piastra di regolazione secondo la necessità di riempimento materiale.



5. Selezionare la velocità desiderata "Veloce , Media"、 Lento" secondo diversi materiali sul controllo pannello.

6. Premi "Start", la macchina inizia a funzionare e quando un "tic tac" È sentito, il ripieno è completo. Metti il sacchetto sopra la porta di scarico E premere l' interruttore a pedale per scaricare automaticamente il materiale. Dopo aver scaricato il materiali, la macchina automatica alleata riempie il successivo giro di materiale.

Nota:

Per rimuovere il rimanente materiale, Premere il tasto " Pulizia " materiale " chiave mentre

la macchina si ferma. La macchina continuerà a lavorare, quando il materiale è terminato, si prega di premere il tasto " Stop " tasto per fermarsi. (Suggerimenti: il

la piastra di regolazione dovrebbe (essere completamente aperto.)

MAINTENANCE

1. Il utente deve selezionare UN quantitativo riempimento macchina Di UN adatto variano a seconda dei prodotti in questione.
 2. Il macchina contiene UN precisione elettronico scala, Esso È vietato A Essere sovrappeso.
 3. Quando In utilizzo, per favore tieni IL macchina livello E stabile A Evitare grandi vibrazioni o urti ; altrimenti, Maggio causa danno.
 4. Dopo l'uso, pulire il materiale E Mantenere IL macchina pulito
 5. Quando il macchina È non In utilizzo, Per favore svuotare il materiali E negozio Esso in un ambiente ventilato e Asciutto posto.
 6. Si prega di pulire il prodotto e il filtro in tempo Dopo ogni utilizzo. 7. Sempre tenere il prodotto fuori pulito.
- Si prega di conservare il prodotto in UN Asciutto E ventilato posto. Se il fusibile è danneggiato, sostituirlo Esso COME mostrato.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
IL prodotto non lo fa lavoro	IL energia corda È non collegato in modo appropriato	Riconnettersi il potere corda
	Guasto del fusibile	Sostituire il fusibile
Visualizzazione del peso anormale	NO materiale In IL tramoggia	Aggiungere materiale
	Materiale incollato In IL pesatura interna bidone.	Pulisci bloccato materiali
IL indicatore SU IL pannello di controllo È lampeggiante	IL energia corda È non collegato in modo appropriato	Riconnettersi il potere corda
	IL cablaggio interno del macchina È sciolto	Trovare UN professionale tecnico a riparazione
Riempimento materiale è lento	Materiale Maggio essere bloccato	Pulito bloccato materiali

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO Società a responsabilità limitata 1 ROKEVA STRADA ESTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Suite 250, 91 66 Aniaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Via del paese di Magonza 69, 60329 Francoforte sul Meno
Principale.



CONSULENZA YH LIMITE D.

C/O Consulenza YH Ufficio limitato 147, Centurione
Casa, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Garantía electrónica

Certificado

www.vevor.com/support

POLVO RELLENO MÁQUINA

USUARIO MANUAL

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas con competitivo precio.

"Ahorrar Mitad", "mitad de precio " o cualquier otra expresión similar utilizada por a nosotros solo representa un

Estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales

Las mejores marcas y hace no necesariamente significa cubrir todo Categorías de herramientas ofrecidas por Nosotros. Tú

Se recuerda que se debe verificar cuidadosamente cuando se está colocando un

Ordenar con a nosotros si usted son

En realidad, ahorra la mitad en comparación con el modelo superior.

importante marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Powder Filling Machine



F-100-V1, F-200-V1,
F-100-V2, F-200-V2,
F-100-V3



F-500-V1
F-500-V2



F-999-V1
F-999-V2
F-999-V3



F-3000-V2
F-5000-V2

NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A NOSOTROS!

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor sentir gratis a contacto a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Este es el original instrucción, Por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto debe estar sujeto a la producto tu recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software

actualizaciones sobre nuestro producto.

WARNING

1. Lea atentamente y comprenda todo el **MONTAJE Y OPERACIÓN INSTRUCCIONES** antes de operar.
2. No seguir las normas de seguridad y otras medidas básicas de seguridad. precauciones puede resultado En serio personal lesión.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Recordatorio importante

1. Antes de usar, Por favor con cuidado Lea el manual del producto y asegurar que

tú comprender y cumplir con todas las advertencias de seguridad y uso precauciones.

2. No utilice este producto para otros fines. no designado propósitos para evitar riesgos inesperados

3. Esto El producto solo es aplicable a usuarios dentro del especificado edad grupo y ámbito de aplicación . Por favor, cumpla estrictamente con edad relevante

Restricciones y advertencias.

4. Si hay alguna anomalía en el producto, por favor detener usando él inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio posventa para realizar una consulta o para organizar la reparación.

Requisitos ambientales para su uso

1. Por favor Utilizar en un ambiente seco y bien ventilado. evitar Condiciones ambientales extremas como activación del agua, alta temperatura, alto humedad y temperatura extremadamente baja.

2. Evite la luz solar directa o el contacto con fuentes de fuego para prevenir producto daño o incendio.

3. Asegúrese de que el entorno de uso sea estable y evite que producto de ser Golpear o dejar caer para evitar daño .

Pautas de operación segura

1. Por favor Utilice un adecuado fuente de alimentación y voltaje, y hacer no usar cables de alimentación dañados o Tapones.

2. Al utilizar este producto , no no cortocircuitar circuitos o Conecte dispositivos no compatibles para evitarlo riesgos como descarga eléctrica y fuego.

3. Cuando se encuentren objetos extraños en la superficie del producto, por favor
Deje de usarlo inmediatamente y retire los objetos extraños antes de continuar. usar.
4. Cuando utilice este producto de forma continua durante un tiempo prolongado, descanse en buenas condiciones. Es hora de evitar la fatiga excesiva .
5. No enchufar o desenchufar la corriente enchufar con mojado manos a evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Mantenimiento y conservación

1. Regularmente Mantener y limpiar el producto. Antes de limpiar , por favor
Desconecte la fuente de alimentación y límpiela con a seco paño. Ser cuidadoso No a Utilice alcohol, ácido o álcali soluciones, etc.
2. Cuando el producto es no en uso para un largo tiempo, por favor desconectar La fuente de alimentación rápidamente para ahorrar energía y extender la vida útil del producto. esperanza de vida.
3. No desmonte el producto ni Reemplazar componentes en su propio. Si encuentras alguno En caso de avería, póngase en contacto con el servicio posventa.
centro.

Medidas de manejo de emergencias

1. Cuando se produzcan situaciones anormales o accidentes con el producto, Por favor, deja de usarlo Es como pronto como posible. Si detecta sobrecalentamiento, humo o algún sonido anormal , corte inmediatamente el suministro de energía y comuníquese con el servicio posventa. centro.
2. Si el producto implica una situación de emergencia que puede dañar personal seguridad, por favor llame al servicio de rescate de emergencia número en un momento oportuno manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	F-100-V1	F-100-V2	F-100-V3	F-200-V1	F-200-V2	F-500-V1	F-500-V2
Adecuado Partícula	Granular y en polvo materiales. No harinoso materiales, superficie lisa Partículas			Granular y en polvo materiales. No harinoso materiales, superficie lisa Partículas			
Partícula Tamaño	Diámetro < 10 mm			Diámetro < 10 mm	Diámetro < 20 mm		
Relleno Rango	1-99,9 g			1-200 g		10-500 g	
Voltaje	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz
Fuerza (Máx.)	28 W	28 W	28 W	29W	29W	74 W	74 W

Modelo	F-999-V1	F-999-V2	F-999-V3	F-3000-V2	F5000-V2
Adecuado Partícula	Granular y en polvo materiales. No harinoso materiales, superficie lisa Partículas			Granular y en polvo materiales. No harinoso materiales, lisos superficie Partículas	
Partícula Tamaño	Diámetro < 20 mm			Diámetro < 35 mm	Diámetro < 35 mm
Relleno Rango	10-999 g			20-3000g	20-5000g

MODEL AND PARAMETERS

Voltaje	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 230 V 50 Hz	CA 230 V 50 Hz
Fuerza (Má x .)	83W	83W	83W	88W	96W


STRUCTURE DIAGRAM

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2 ,F-500-V1 ,F -500-V2



1. Tolva 2. Ajuste Lámina 3. Anfitrión Máquina 4.Salida 5.Control Panel

F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3 , F- 3000-V2 ,F-5000-V2



1.Tolva 2. Ajuste Placa 3.Máquina anfitriona 4.Energía
Salida 5.Salida 6.Control Panel


COMPONENTS

Model o Regiones	F-100-V1 F-100-V2 F-100-V3	F-200-V1 F-200-V2	F-500-V1 F-500-V2	F-999-V1 F-999-V2 F-999-V3	F-3000- V2	F-5000- V2
Polvo Relleno Máquina	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Abierto Llave inglesa (10MM)	×1	×1	×1	/	/	/
Abierto Llave inglesa (14 mm)	/	/	/	×1	×1	×1
Cable de alimentación	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Pedal Cambiar	/	/	/	×1	×1	×1
Usuario Manual	×1	×1	×1	×1	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2


1. Coloque el producto plano y eliminar el tornillos (A,B) según a etiqueta instrucciones como se muestra .
2. Coloque el producto En un estable posición , enchufar en el fuerza cable, y entonces Estás listo a usar.



F-500-V1, F-500-V2 :

1. Abra la hebilla de la cubierta posterior y retire la cubierta posterior , y luego Retire los tornillos según la etiqueta. instrucciones como se muestra .Poner atrás en el Contraportada.
- 2.Colocar el producto en una posición estable, enchufar en el cable de alimentación , y entonces Estás listo a usar.

Yo
Hebilla



F-999-V1, F-999-V2,F-3000-V2,F-5000-V2:


1. Instalación de tolva

Retire los tornillos instalados. Coloque la tolva en y cerrar con eso el tornillos que acaba de quitar como se muestra. (Consejos: El lado de la tolva con el ajuste


la placa mira hacia adelante)




2.Enchufe en el cable de alimentación y interruptor de pedal como mostrado.



3. Retire los tornillos según la etiqueta I instrucciones como mostrado




El funcionamiento instrucciones



F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3, F-200-V1, F-200-V2, F-500-V1, F-500-V2, F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3

1. Encienda el interruptor de encendido y el La máquina lo hará marcas a sonido.El La máquina es En espera estado En este tiempo.
2. Pulse "Descargar" y luego "Borrar" para poner a cero la ventana de Peso (g) mostrar.
3. Establezca el peso del material mediante presado "Peso +/-"(Para ejemplo, 08.0 se encuentra por 8 gramos).
4. Bajar el ajuste placa al mas bajo Posición.Cargue el material en la tolva.Presione la tecla de inicio. Ajuste la posición del regulador. lámina según la necesidad de llenado material.




5. Seleccione la velocidad deseada "Rápida" , "Media".、 Lento "según diferentes materiales sobre el control Paneles .
- 6.Presione "Iniciar", la máquina empieza a funcionar, y cuando un "garrapata" es escuchó, El relleno está completo. Coloque el contenedor en el puerto de descarga para recibir el material. (Consejos: El contenedor debe estar cerca a el sensor a desencadenar Se retira el contenedor y se máquina realiza el próximo redondo de llenado automático.



Nota:


- 1.Para limpiar, Presiona el botón "Borrar" llave.
2. A eliminar el restante material , sostener abajo el Tecla " Descargar " para 5 segundos mientras la máquina está parada.La máquina Continúe trabajando, cuando el material esté terminado, por favor Presione el

botón “ Detener ” "clave para parada.(Consejos: la placa de ajuste debe estar completamente abierto .)



F-3000-V2,F-5000-V2 :

1. Encender el fuerza cambiar.
2. Pulse "Descargar" y luego "Cero" para poner a cero el peso (g) ventana mostrar.
3. Establezca el peso del material mediante presado " +/-"(Para ejemplo, 0800 puestos para 800 gramos).
4. Bajar el ajuste placa al mas bajo Posición.Cargue el material en la tolva.Presione "iniciar" Llave. Ajuste la posición de la placa de ajuste. según la necesidad de llenado material.



5. Seleccione la velocidad deseada "Rápida" , "Media". \ Lento "según diferentes materiales sobre el control panel.

6.Presione "Iniciar", la máquina empieza a funcionar, y cuando un "garrapata" es escuchó, El relleno está completo. Coloque la bolsa sobre el puerto de descarga y prensa el interruptor de pie para descargar automáticamente el material.Después de descargar el material , materiales, la máquina llena automáticamente el siguiente ronda de material.

Nota:

Para eliminar el resto material, Pulse el botón " Limpieza " material " clave mientras

La máquina se detiene. La máquina continuará trabajando, cuando el material se haya terminado, por favor Presione el botón " Detener "tecla para parar.(Consejos:la

La placa de ajuste debe estar completamente abierto.)

MAINTENANCE

- 1.El usuario deber seleccionar a cuantitativo relleno máquina de a adecuado gama según dichos productos.
- 2.El máquina contiene a precisión electrónico escala, él es prohibido a ser sobrepeso.
- 3.Cuando en usar, Por favor, manténgalo el máquina nivel y estable a evitar grandes vibraciones o impactos ; de lo contrario, puede causa daño.
4. Después del uso, limpie el material. y mantener el máquina limpio
- 5.Cuando el máquina es no en usar, por favor vaciar el materiales y almacenar él En un lugar ventilado y seco lugar.
6. Limpie el producto y el filtro en tiempo después cada usar.
- 7.Siempre Mantener el producto afuera limpio.
Guarde el producto en a seco y ventilado lugar. Si
el fusible está dañado, reemplácelo . él como
mostrado.

MAINTENANCE



Fusible



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	Posible causa	Posible solución
El producto no trabajar	El fuerza cable es no atascado en forma apropiada	Reconectar El poder cable
	Fallo de fusible	Reemplace el fusible
Visualización de peso anormal	No material en el tolva	Agregar material
	Material atascado en el pesaje interno papelera.	Limpia atascado materiales
El indicador en el Panel de control es parpadeo	El fuerza cable es no atascado en forma apropiada	Reconectar El poder cable
	El cableado interno del máquina es perder	Encontrar a profesional Técnico a reparar
Relleno material es lento	Material puede Estar atrapado	Limpio atascado materiales

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO Compañía Limitada. 1 CALLE ROKEVA EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 91 66 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Calle Mainz Landstr.69, 60329 Frankfurt am Principal.



CONSULTORÍA YH LÍMITE D.

Atención al cliente YH Consulting Oficina limitada 147,
Centurión n Casa, Londres Carretera, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i E-gwarancja Certyfikat
www.vevor.com/support

PROSZEK POŻYWNY MASZYNA UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia z konkurencyjny cena.

"Ratować „Połowa”, „Połowa ceny ” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia przez nas tylko reprezentuje jakiś

Szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas niektóre narzędzia w porównaniu do innych dużych firm najlepsze marki i robi nie koniecznie oznaczać pokrycie Wszystko kategorie oferowanych narzędzi przez nas. Ty

uprzejmie przypominamy o konieczności dokładnego sprawdzenia samochodu, gdy umieszczanie zamów z nas jeśli ty Czy faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z najlepszym główny marki.



F-100-V1, F-200-V1,
F-100-V2, F-200-V2,
F-100-V3



F-500-V1
F-500-V2



F-999-V1
F-999-V2
F-999-V3



F-3000-V2
F-5000-V2

POTRZEBOWAĆ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę
czuć bezpłatny Do kontakt nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik
instrukcje

ostrożnie przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do
jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu
powinien podlegać

produkt ty otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy
poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub

oprogramowanie Aktualizacje na naszym produkt.



1. Przeczytaj uważnie i zrozum całą instrukcję **MONTAŻU I DZIAŁANIE INSTRUKCJE** przed użyciem.
2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych zasad bezpieczeństwa środki ostrożności mogą wyznaczyć poważne obrażenia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ważne przypomnienie

1. Przed użyciem, proszę ostrożnie przeczytać instrukcję obsługi produktu i zapewnić, że

Ty zrozumieć i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i stosowanie środki ostrożności.

2. Nie należy używać tego produktu w innym celu. nieoznaczony celu do unikać nieoczekiwane ryzyka.

3. To produkt jest dostępny wyłącznie dla użytkowników w określony wiek Grupa i zakres zastosowania. Proszę ściśle przestrzegać odpowiedni wiek ograniczenia i ostrzeżenia.

4. Jeżeli w produkcie występują jakiegokolwiek nieprawidłowości, Proszę zatrzymać się używając To natychmiast skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej w celu konsultacji lub zlecić naprawę.

Wymagania środowiskowe dotyczące użytkowania

1. Proszę stosować w suchym i dobrze wentylowanym środowisku unikać Ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak aktywacja wody, wysoka temperatura, wysoki wilgotność i ekstremalnie niska temperatura.

2. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego lub kontaktu ze źródłami ognia, aby zapobiec produkt uszkodzenia lub pożaru.

3. Zapewnij stabilne środowisko użytkowania i zapobiegaj produkt z istnienie uderzyć lub upuścić, aby uniknąć szkoda.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

1. Proszę użyj odpowiedniego zasilanie i napięcie, i zrób nie używać uszkodzone przewody zasilające lub buble.
2. Podczas stosowania tego produktu należy: nie powodować zwarcia obwody lub podłącz niepasujące do siebie urządzenia, aby uniknąć ryzyka takie jak porażenie prądem i ogień.

3. W przypadku wykrycia na powierzchni produktu ciał obcych, Proszę natychmiast zaprzestań używania i usuń ciała obce przed kontynuowaniem używać.
4. W przypadku długotrwałego, nieprzerwanego korzystania z produktu, należy zapewnić mu odpowiedni odpoczynek. czas uniknąć nadmiernego zmęczenia .
5. Nie podłącz lub odłącz zasilanie wtyczka z mokrym siła robocza Do unikać ten ryzyko z porażenie prądem.

Konserwacja i utrzymanie

1. Regularnie konserwować i czyścić produkt. Przed czyszczeniem , proszę odłączyć zasilanie i wytrzyj je A suchy płótno. Być ostrożny nie do używać alkoholu, kwasu lub zasady rozwiązania, itp
2. Kiedy produkt jest nie w użyciu dla długi czas, Proszę odłączyć Zasilacz szybko oszczędzając energię i przedłużając żywotność produktu długość życia.
3. Nie rozmontowuj produktu ani wymień komponenty na twój własny. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek W przypadku awarii prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym centrum.

Środki zaradcze w sytuacjach awaryjnych

1. W przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji lub wypadków z produktem, proszę przestać używać to jako Wkrótce Jak możliwy. W przypadku stwierdzenia przegrzania, dymu lub nietypowego dźwięku należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem . centrum.
2. Jeżeli produkt wiąże się z sytuacją awaryjną, móc szkoda osobisty bezpieczeństwo, proszę zadzwonić po pogotowie ratunkowe numer W na czas sposób.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

Model	F-100-V1	F-100-V2	F-100-V3	F-200-V1	F-200-V2	F-500-V1	F-500-V2
Odpowiedni Cząstka	Granulowany i sproszkowany przybory. Nie mączny materiały, gładka powierzchnia cząsteczki			Granulowany i sproszkowany przybory. Nie mączysty materiały, gładka powierzchnia cząsteczki			
Cząstka Rozmiar	Średnica < 10 mm			Średnica < 10 mm		Średnica < 20 mm	
Pożywny Zakres	1-99,9 g			1-200g		10-500g	
Woltaż	AC120 V 60 Hz	Prąd zmienny 230 V 50 Hz	Prąd zmienny 230 V 50 Hz	AC120 V 60 Hz	Prąd zmienny 230 V 50 Hz	AC120 V 60 Hz	Prąd zmienny 230 V 50 Hz
Moc (Maks.)	28W	28W	28W	29W	29W	74W	74W

Model	F-999-V1	F-999-V2	F-999-V3	F-3000-V2	F5000-V2
Odpowiedni Cząstka	Granulowany i sproszkowany przybory. Nie mączny materiały, gładka powierzchnia cząsteczki			Granulowany i sproszkowany przybory. Nie mączny materiały, gładkie powierzchnia cząsteczki	
Cząstka Rozm	Średnica < 20 mm			Średnica < 35 mm	Średnica < 35 mm

MODEL AND PARAMETERS

iar					
Pożywny Zakres	10-999g			20-3000g	20-5000g
Woltaż	Prąd zmien ny 120 V 60 Hz	Prąd zmien ny 230 V 50 Hz	Prąd zmien ny 230 V 50 Hz	Prąd zmien ny 230 V 50 Hz	Prąd zmien ny 230 V 50 Hz
Moc (Maks.)	83W	83W	83W	88W	96W


STRUCTURE DIAGRAM

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2 ,F-500-V1 ,F -500-V2



1. Zasobnik 2. Naregulowanie Płyta 3. Gospodarz Maszyna 4. Wyjście
5. Sterowanie Płyta

F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3 , F- 3000-V2 ,F-5000-V2



1. Zasobnik 2. Regulacja Płyta 3. Maszyna hosta 4. Moc
Wylot 5. Wyjście 6. Sterowanie Płyta


COMPONENTS

Model Strony	F-100-V1 F-100-V2 F-100-V3	F-200-V1 F-200-V2	F-500-V1 F-500-V2	F-999-V1 F-999-V2 F-999-V3	F-3000- Wers ja 2	F-5000- Wers ja 2
Proszek Pożywny Maszyna	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Otwarty koniec Klucz (10MM)	×1	×1	×1	/	/	/
Otwarty koniec Klucz (14MM)	/	/	/	×1	×1	×1
Przewód zasilający	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Pedal Przełącznik	/	/	/	×1	×1	×1
Użytkownik Podręcznik	×1	×1	×1	×1	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS


F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2

1. Połóż produkt płasko i usunąć ten śruby (A,B)zgodnie z Do etykieta instrukcje jak pokazano .
2. Umieść produkt w stabilny pozycja , wtyczka W ten moc sznur, I Następnie jesteś gotowy Do używać.



F-500-V1, F-500-V2 :

1. Otwórz klamrę na tylnej pokrywie i zdejmij tylną pokrywę , a następnie wykręć śruby zgodnie z etykietą instrukcje jak pokazano .Umieścić z powrotem NA ten tylna okładka.
2. Umieść produkt w stabilnej pozycji, wtyczka w przewód zasilający d, I Następnie jesteś gotowy Do używać.



F-999-V1, F-999-V2, F-3000-V2, F-5000-V2:

1. Instalacja zasobnika

Wyjmij zamontowane śruby. Włóż zasobnik i zamek to z ten śruby, które właśnie wyjąłeś, jak pokazano. (Wskazówki: Strona leja z regulacją (płyta skierowana do przodu)




2. Wtyczka w przewód zasilający i przełącznik pedały Jak pokazano.



3. Wykręć śruby zgodnie z etykietą i instrukcje jako pokazano



Operacyjny instrukcje




F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3, F-200-V1, F-200-V2, F-500-V1, F-500-V2, F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3

1. Włącz przełącznik zasilania i maszyna będzie sprawia A dźwięk. maszyna jest w trybie gotowości państwo w tym czas.

okno wagi (g). wyświetlacz.

3. Ustaw ciężar materiału za pomocą pilny "Waga +/-"(Dla przykład, 08.0 stoi za 8 gramów).


4. Obniż regulację talerz do najniższego pozycja. Załaduj materiał do zasobnika. Naciśnij przycisk start. Dostosuj pozycję regulacji płyta zgodnie z potrzebą wypełnienia tworzywo.



5. Wybierz żadaną prędkość: „Szybka” , „Średnia”、 „Powoli” według różnych materiały na temat kontroli panelu .

6. Naciśnij „Start”, maszyna zaczyna pracować, a kiedy "kleszcz" Jest usłyszał, wypełnienie jest kompletny. Umieść pojemnik w porcie wyładowczym, aby odbierać materiał . (Wskazówka: Pojemnik musi być blisko Do ten nie patrz na to spust

Pojemnik jest usuwany i maszyna wykonuje Następny okrągły z automatyczne napełnianie.




Transduktor

Notatka:


1. Aby wyczyścić, naciśnij "Wyczyść" klawisz.
2. Do usunąć ten pozostały materiał , trzymać w dół ten Klawisz „ Rozładuj ” Do 5 sekund, gdy maszyna jest zatrzymana. Maszyna będzie kontynuuj pracę, gdy materiał będzie skończony, proszę naciśnij „ Stop ” „

klucz do zatrzymaj się.(Wskazówka: płyta regulacyjna powinna być całkowicie otwartym .)



F-3000-V2,F-5000-V2 :

1. Włącz ten moc przełącznik.
2. Naciśnij „Rozładuj”, a następnie „Zero”, aby wyzerować wagę (g). okno wyświetlacz.
3. Ustaw ciężar materiału za pomocą pilny " +/-"(Dla przykład, 0800 stoi na 800 gramów).
4. Obniż regulację talerz do najniższego pozycja. Załaduj materiał do zasobnika. Naciśnij „start” klucz. Dostosuj położenie płytki regulacyjnej zgodnie z potrzebą wypełnienia tworzywo.



5. Wybierz żadaną prędkość: „Szybka” , „Średnia”、 „Powoli” według różnych materiałów na temat kontroli płyta.

6. Naciśnij „Start”, maszyna zaczyna pracować, a kiedy "kleszcz" Jest usłyszał, wypełnienie jest kompletny. Umieść worek nad otworem wylotowym I naciskać przełącznik nożny do automatycznego rozładowania materiału. Po rozładowaniu materiały, maszyna automatycznie uzupełnia następną rundą tworzywo.

Notatka:

Aby usunąć pozostałą część tworzywo, Naciśnij przycisk „ Czyszczenie ” materiał " klucz podczas

Maszyna jest zatrzymany. Maszyna będzie kontynuować pracę. Po zakończeniu materiału, proszę naciśnij „ Stop ” klawisz , aby zatrzymać.(Wskazówki:

płyta regulacyjna powinna (Bądź całkowicie otwarty.)

MAINTENANCE

1. Ten użytkownik być wybierać A ilościowy pożywny maszyna z A odpowiedni asortyment w zależności od wymienionych produktów.
2. Ten maszyna zawiera A precyzja elektroniczny skala, To Jest zabroniony Do Być nadwaga.
3. Kiedy W używać, proszę zachować ten maszyna poziom I stabilny Do unikać duże wibracje lub uderzenia ; w przeciwnym razie móc przyczyna szkoda.
4. Po użyciu należy wyczyścić materiał I trzymać ten maszyna czysty
5. Kiedy maszyna Jest nie W używać, Proszę opróżnić przybory I sklep To w wentylowanym i suchy miejsce.
6. Wyczyść produkt i filtr w czas Po każdy używać. 7. Zawsze trzymać produkt na zewnątrz czysty. Proszę przechowywać produkt w A suchy I wentylowany miejsce. Jeżeli bezpiecznik jest uszkodzony, należy go wymienić. To Jak pokazano.

MAINTENANCE



Bezpiecznik



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Ten produkt nie praca	Ten moc sznur Jest nie zatkany właściwie	Na nowo połączyć moc sznur
	Awaria bezpiecznika	Wymień bezpiecznik
Nieprawidłowy wyświetlacz wagi	NIE tworzywo W ten zbiornik	Dodać tworzywo
	Tworzywo zablokowany W ten ważenie wewnętrzne kosz.	Wyczyść zakleszczone przybory
Ten wskaźnik NA ten Panel sterowania Jest migający	Ten moc sznur Jest nie zatkany właściwie	Na nowo połączyć moc sznur
	Ten okablowanie wewnętrzne z maszyna Jest luźny	Znajdować A profesjonalny technik do naprawa
Pożywny tworzywo jest powolny	Tworzywo móc utknąć	Czysty utknął przybory


Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ULICA ROKEVA

WYSOKOŚĆ WOOD Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Sp. z o.o. Apartament
250, 91 66 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem Główny.



KONSULTACJE YH LIMIT D.

C/O YH Consulting Biuro ograniczony 147, Centurio n
Dom, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-Garantie

Certificaat www.vevor.com/support

POEDER VULLING MACHINE GEBRUIKER HANDMATIG

Wij blijven ons inzetten om u de tools te bieden die u nodig hebt competitief prijs. "Redden Half", "Halve prijs " of andere soortgelijke uitdrukkingen die worden gebruikt door ons alleen vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de belangrijkste topmerken en doet niet noodzakelijkerwijs betekenen bedekken alle categorieën van aangeboden hulpmiddelen door wij. Jij Wij herinneren u eraan om uw auto zorgvuldig te controleren wanneer u een plaatsen bestellen met ons als je Zijn feitelijk de helft besparen in vergelijking met de top belangrijk merken.



F-100-V1, F-200-V1,
F-100-V2, F-200-V2,
F-100-V3



F-500-V1
F-500-V2



F-999-V1
F-999-V2
F-999-V3



F-3000-V2
F-5000-V2

BEHOEFTE HULP? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoeftte technisch steun? Alsjeblieft gevoel vrij naar contact ons:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is het origineel instructie, lees alles alstublieft handmatig instructies voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn aan de product jij ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie of software is updates over onze product.

⚠ WARNING

alle **MONTAGE-instructies** zorgvuldig door en begrijp ze . **EN WERKING GEBRUIKSAANWIJZING** vóór gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere basisveiligheidsvoorschriften voorzorgsmaatregelen kunnen resultaat in serieuze persoonlijke blessure.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Belangrijke herinnering

1. Voor gebruik, voorzichtig alstublieft Lees de product handleiding En ervoor zorgen dat

Jij alle veiligheidswaarschuwingen begrijpen en naleven en gebruik voorzorgsmaatregelen.

2. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden. niet-aangewezen doeleinden om voorkomen onverwachte risico's.

3. Dit product is alleen van toepassing op gebruikers binnen de gespecificeerd leeftijd groep en toepassingsgebied . Houd u strikt aan de volgende regels: relevante leeftijd beperkingen en waarschuwingen.

4. Indien er afwijkingen in het product zijn, Alsjeblieft stop gebruik makend van Het onmiddellijk en neem contact op met het after-sales servicecentrum voor overleg of om Regel de reparatie.

Milieueisen voor gebruik

1. Alsjeblieft Gebruik in een droge en goed geventileerde omgeving om voorkomen extreme omgevingsomstandigheden zoals wateractivering, hoge temperatuur, hoog vochtigheid en extreem lage temperatuur.

2. Vermijd direct zonlicht of contact met vuurbronnen om brand te voorkomen. product schade of brand.

3. Zorg voor een stabiele gebruiksomgeving en voorkom dat product van wezen geraakt of laten vallen om te voorkomen schade .

Veiligheidsrichtlijnen voor de bediening

1. Alsjeblieft gebruik een geschikte e voeding en spanning, en doen niet gebruik beschadigde netsnoeren of stekkers.
2. Wanneer u dit product gebruikt , doe dit dan: geen kortsluiting schakelingen of Sluit niet-passende apparaten aan om te voorkomen risico 's zoals elektrische schokken en vuur.

3. Wanneer er vreemde voorwerpen op het oppervlak van het product worden aangetroffen, Alsjeblieft Stop onmiddellijk met het gebruik en verwijder de vreemde voorwerpen voordat u verdergaat gebruik.
4. Wanneer u dit product gedurende een lange tijd continu gebruikt, neem dan een goede nachtrust. tijd om overmatige vermoeidheid te vermijden .
5. Niet doen de stroom aansluiten of loskoppelen stekker g met nat handen naar voorkomen de risico van elektrische schok.

Onderhoud en verzorging

1. Regelmatig het product onderhouden en schoonmaken. Voordat u gaat schoonmaken , koppel de stroomtoevoer los en veeg deze schoon met A droog lap. Zijn voorzichtig niet om gebruik alcohol, zuur of alkali oplossingen, enz
2. Wanneer het product is niet in gebruik voor een lang tijd, Alsjeblieft loskoppelen de stroomvoorziening om snel energie te besparen en de levensduur van het product te verlengen levensduur.
3. Haal het product niet uit elkaar of vervang componenten op jouw eigen. Als u een van deze tegenkomt Bij storingen kunt u contact opnemen met de aftersalesservice centrum.

Noodmaatregelen

1. Wanneer er sprake is van abnormale situaties of ongevallen met het product, stop alsjeblieft met het gebruiken het als spoedig als mogelijk. Als u oververhitting, rookvorming of een abnormaal geluid constateert , dient u onmiddellijk de stroomtoevoer uit te schakelen en contact op te nemen met de aftersalesservice . centrum.
2. Als het product een noodsituatie betreft die kunnen leed persoonlijk veiligheid, bel dan de hulpdiensten nummer in een tijdige wijze.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

Model	F-100-V1	F-100-V2	F-100-V3	F-200-V1	F-200-V2	F-500-V1	F-500-V2
Geschikt Deeltje	Granulair en gepoederd materialen. Niet melig materialen, glad oppervlak deeltjes			Granulair en gepoederd materialen. Niet bloemig materialen, glad oppervlak deeltjes			
Deeltje Maat	$\Phi < 10 \text{ mm}$			$\Phi < 10 \text{ mm}$		$\Phi < 20 \text{ mm}$	
Vullings Bereik	1-99,9 gram			1-200 gram		10-500 gram	
Spanning	Wissel stroom 120 V 60Hz	Wissel stroom 230 V 50Hz	Wissel stroom 230 V 50Hz	Wissel stroom 120 V 60Hz	Wissel stroom 230 V 50Hz	Wissel stroom 120 V 60Hz	Wissel stroom 230 V 50Hz
Stroom (Maximal.)	28W	28W	28W	29W	29W	74W	74W


Model	F-999-V1	F-999-V2	F-999-V3	F-3000-V2	F5000-V2
Geschikt Deeltje	Granulair en gepoederd materialen. Niet melig materialen, glad oppervlak deeltjes			Granulair en gepoederd materialen. Niet melig materialen, glad oppervlak deeltjes	
Deeltje Maat	$\Phi < 20 \text{ mm}$			$\Phi < 35 \text{ mm}$	$\Phi < 35 \text{ mm}$
Vullings Bereik	10-999g			20-3000 gram	20-5000g

MODEL AND PARAMETERS

Spanning	Wisselst room 120V 60Hz	Wisselst room 230V 50Hz	Wisselst room 230V 50Hz	Wisselst room 230V 50Hz	Wisselst room 230V 50Hz
Stroom (Maximal.)	83W	83W	83W	88W	96W


STRUCTURE DIAGRAM

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2 ,F-500-V1 ,F -500-V2



1. Trechter 2. Aanpassen Bord 3. Gastheer Machine 4. Uitlaat
5. Bediening Paneel

F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3 , F- 3000-V2 ,F-5000-V2



1. Trechter 2. Aanpassen Plaat 3. Hostmachine 4. Power
Uitlaat 5. Uitlaat 6. Bediening Paneel


COMPONENTS

Model Onderdelen n	F-100-V1 F-100-V2 F-100-V3	F-200-V1 F-200-V2	F-500-V1 F-500-V2	F-999-V1 F-999-V2 F-999-V3	F-3000- V2	F-5000- V2
Poeder Vulling Machine	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Open- einde Moersle utel (10 MM)	×1	×1	×1	/	/	/
Open-einde Moersle utel (14 MM)	/	/	/	×1	×1	×1
Stroomkabel	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Pedaal Schakelaar	/	/	/	×1	×1	×1
Gebruiker Handmatig	×1	×1	×1	×1	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS


F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2

1. Leg het product plat neer en verwijder de schroeven (A,B) volgens naar label instructies zoals getoond .
2. Plaats het product in een stabiel positie , plug in de stroom koord, En Dan je bent klaar naar gebruik.



F-500-V1, F-500-V2 :

1. Open de gesp op de achterklep en verwijder de achterklep . verwijder de schroeven volgens het etiket instructies zoals getoond .Neerzetten rug op de achterkant.
2. Plaats het product in een stabiele positie, plug in de netsnoer , En Dan je bent klaar naar gebruik.



F-999-V1, F-999-V2, F-3000-V2, F-5000-V2:

1. Hopperinstallatie

Verwijder de gemonteerde schroeven. Plaats de trechter in En slot het met de schroeven die u zojuist hebt verwijderd zoals afgebeeld. (Tips: De zijkant van de trechter met de afstelbare plaat naar voren gericht)




2. Stekker in de netsnoer en pedaal schakelaar als getoond.



3. Verwijder de schroeven volgens label I instructies als getoond



De werking instructies



F-100-V1,F-100-V2,F-100-V3,F-200-V1,F-200-V2, F-500-V1,F-500-V2,F-999-V1, F-999-V2,F-999-V3


1. Zet de aan/uit-schakelaar aan en de machine zal maakt A geluid.De machine is in een standby-stand staat op dit tijd.

venster Gewicht (g) op nul te zetten weergave.

3. Stel het gewicht van het materiaal in door drukken "Gewicht +/- "(Voor voorbeeld, 08.0 staat voor 8 gram).

4. Verlaag de aanpassing plaat naar de laagste positie.Laad materiaal in de trechter.Druk op de starttoets.Pas de positie van de afstelling aan bord

volgens de behoefte aan vulling materiaal.



5. Selecteer de gewenste snelheid "Snel 、 Medium 、 Langzaam" volgens verschillende materialen op de controle paneel 。

6. Druk op "Start", de machine begint te werken, en wanneer een "vinkje" is gehoord, de vulling is voltooid. Plaats de container in de afvoerpoort om ontvangen het materiaal. (Tips: De container moet dicht bij de deur staan naar de sensor naar trekker


(het.) De container wordt verwijderd en de machine voert de volgende rond van automatisch vullen.



Opmerking:


- 1.Om te wissen, druk op "Wissen" sleutel.
2. Aan verwijderen de overig materiaal , vasthouden omlaag de " Ontlading " -toets voor 5 seconden terwijl de machine is gestopt. De machine zal Ga door met werken, als het materiaal klaar is, alstublieft

druk op de “ Stop ” knop “sleutel tot stop.(Tips: de afstelplaat moet volledig open zijn .)



F-3000-V2, F-5000-V2 :

1. Inschakelen de stroom schakelaar.
2. Druk op "Ontladen" en vervolgens op "Nul" om het gewicht (g) op nul te zetten raam weergave.
3. Stel het gewicht van het materiaal in door drukken " +/-"(Voor voorbeeld, 0800 staat voor 800 gram).
4. Verlaag de aanpassing plaat naar de laagste positie. Laad materiaal in de trechter. Druk op "start"sleutel. Pas de positie van de afstelplaat aan volgens de behoefte aan vulling materiaal.



5. Selecteer de gewenste snelheid "Snel 、 Medium 、 Langzaam" volgens verschillende materialen op de controle paneel.
6. Druk op "Start", de machine begint te werken, en wanneer een "vinkje" is gehoord, de vulling is voltooid. Plaats de zak over de afvoerpoort En pers de voetschakelaar om het materiaal automatisch te ontladen. Na het ontladen van de materialen, de machine vult automatisch de volgende ronde van materiaal.

Opmerking:

Om de resterende materiaal, Druk op de knop "Reiniging " materiaal " sleutel terwijl de machine is gestopt. De machine zal doorgaan met werken, wanneer het materiaal op is, gelieve druk op de " Stop " knop toets om te stoppen.(Tips:de afstelplaat moet (volledig open zijn .)

MAINTENANCE

1. De gebruiker zullen selecteren A kwantitatief vulling machine van A geschikt bereik volgens de genoemde producten.
 2. De machine bevat A precisie elektronisch schaal, Het is verboden naar zijn overgewicht.
 3. Wanneer in gebruik, blijf alsjeblieft de machine niveau En stabiel naar voorkomen grote trillingen of stoten ; anders is het kunnen oorzaak schade.
 4. Reinig het materiaal na gebruik En houden de machine schoon
 5. Wanneer de machine is niet in gebruik, Alsjeblieft leeg de materialen En winkel Het in een geventileerde en droog plaats.
 6. Reinig het product en het filter in tijd na elk gebruik. 7. Altijd Houd het product buiten schoon.
- Bewaar het product in A droog En geventileerd plaats. Als de zekering beschadigd is, vervang deze dan . Het als getoond.

MAINTENANCE



Samensmelten



PROBLEEMOPLOSSING


Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De product doet niet werk	De stroom koord is niet aangesloten op de juiste manier	Opnieuw verbinden de kracht koord
	Zekering defect	Vervang de zekering
Weergave van afwijkend gewicht	Nee materiaal in de trechter	Toevoegen materiaal
	Materiaal vast in de interne weging afvalbak.	Schoon vastgelopen materialen
De indicator op de bedieningspaneel is knipperend	De stroom koord is niet aangesloten op de juiste manier	Opnieuw verbinden de kracht koord
	De interne bedrading van de machine is loszittend	Vinden A professioneel technicus naar reparatie
Vulling materiaal is traag	Materiaal kunnen vastzitten	Schoon vastgelopen materialen

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY BV 1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 91 66 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Voornaamst.



YH-CONSULTING BEPERKT .
C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurio n Huis, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-garantie
certificaat ate www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanti Certifikat
www.vevor.com/support

PULVER Fyllning Maskin ANVÄNDARE MANUELL

Vi fortsätter att vara engagerade i att förse dig med verktyg konkurrenskraftig pris. "Spara Halva, "Halva priset " eller andra liknande uttryck som används av oss endast representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärken och gör inte nödvändigtvis innebära att täcka alla kategorier verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att kontrollera bilen noggrant när du är det placera en beställa med oss om du är sparar faktiskt hälften i jämförelse med toppen större varumärken.



F-100-V1, F-200-V1,
F-100-V2, F-200-V2,
F-100-V3



F-500-V1
F-500-V2



F-999-V1
F-999-V2
F-999-V3



F-3000-V2
F-5000-V2

BEHOV HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov tekniskt stöd? Behaga känsla gratis till kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt dig mottagen. Snälla förlåt oss att vi inte vill informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

⚠ WARNING

1. Läs noggrant och förstå A II **MONTERING OCH DRIFT INSTRUKTIONER** före användning.
2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och annan grundläggande säkerhet försiktighetsåtgärder maj resultat på seriös person skada.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Viktig påminnelse

1. Innan användning, vänligen försiktigt läs produktmanualen och se till att du förstå och följa alla säkerhetsvarningar och användande försiktighetsåtgärder.
2. Använd inte denna produkt för andra icke utpekad syften att undvika oväntade risker.
3. Detta produkten är endast tillämplig på användare inom specificeras åldras grupp och tillämpningsområde . Vänligen följ strikt relevant ålder restriktioner och varningar.
4. Om det finns några avvikelser i produkten, behaga sto sid använder det omedelbart och kontakta servicecentret för konsultation eller till ordna reparation.

Miljökrav för användning

1. Behaga använd i en torr och välventilerad miljö för att undvika extrema miljöförhållanden som vattenaktivering, hög temperatur , hög luftfuktighet och extremt låg temperatur.
2. Undvik direkt solljus eller kontakt med brandkällor för att förhindra produkt skada eller brand.
3. Säkerställ en stabil användningsmiljö och förhindra produkt från varelse slå eller släppa för att undvika dama ge.

Säkerhet Drift Guidelines

1. Behaga använd en lämplig strömförsörjning och spänning, och gör inte använda skadade nätsladdar eller pluggar.

2. När du använder den här produkten , gör inte kortsluta kretsar eller ansluta felaktiga enheter för att undvika risker som elektriska stötar och eld.

3. När främmande föremål hittas på produktens yta, behåga sluta omedelbart använda och ta bort främmande föremål innan du fortsätter använda.
4. När du använder denna produkt kontinuerligt under lång tid, var god vila tid för att undvika överdriven trötthet .
5. Gör inte det koppla in eller ur strömmen plus med blöta händer till undvika de risk av elektrisk stöt.

Underhåll och skötsel

1. Regelbundet underhålla och rengöra produkten. Innan du städar , snälla koppla bort strömförsörjningen och torka av den med en torka trasa. Vara försiktig inte att använd alkohol, syra eller alkali lösningar, etc
2. När produkten är inte används för en lång tid, behåga koppla ur strömförsörjningen snabbt för att spara energi och utöka produktens livslängd.
3. Ta inte isär produkten eller byt ut komponenter på din egen. Om du stöter på någon funktionsfel, vänligen kontakta kundtjänsten centrum.

Akuthanteringsåtgärder

1. När det finns onormala situationer eller olyckor med produkten, snälla sluta använda det som snart som möjligt.
Om överhettning, rökning eller onormalt ljud upptäcks , bryt omedelbart strömförsörjningen och kontakta kundservice centrum.
2. Om produkten innebär en nödsituation som kan skada personlig säkerhet, ring räddningstjänsten alltid i en tid sätt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

Modell	F-100-V1	F-100-V2	F-100-V3	F-200-V1	F-200-V2	F-500-V1	F-500-V2
Lämplig Partikel	Granulär och pulveriserad material. Inte mjöligt material, slät yta partiklar			Granulär och pulveriserad material. Inte mjöligt material, slät yta partiklar			
Partikel Storlek	$\Phi < 10 \text{ mm}$			$\Phi < 10 \text{ mm}$		$\Phi < 20 \text{ mm}$	
Fyllning Räckvidd	1-99,9 g			1-200 g		10-500g	
Spänning	AC 120 V 60 Hz	AC 230 V 50 Hz	AC 230 V 50 Hz	AC 120 V 60 Hz	AC 230 V 50 Hz	AC 120 V 60 Hz	AC 230 V 50 Hz
Driva (Max .)	28W	28W	28W	29W	29W	74W	74W

Modell	F-999-V1	F-999-V2	F-999-V3	F-3000-V2	F5000-V2
Lämplig Partikel	Granulär och pulveriserad material. Inte mjöligt material, slät yta partiklar			Granulär och pulveriserad material. Inte mjöligt material, slät yta partiklar	
Partikel Storlek	$\Phi < 20 \text{ mm}$			$\Phi < 35 \text{ mm}$	$\Phi < 35 \text{ mm}$
Fyllning Räckvidd	10-999 g			20-3000g	20-5000g

MODEL AND PARAMETERS

Spänning	AC 120V 60 Hz	AC 230V 50 Hz	AC 230V 50 Hz	AC 230V 50 Hz	AC 230V 50 Hz
Driva (Max .)	83W	83W	83W	88W	96W


STRUCTURE DIAGRAM

F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2 ,F-500-V1 ,F -500-V2



1. Behållare 2. Justeras Tallrik 3. Vård Maskin 4.Uttag 5.Kontroll Panel

F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3 , F- 3000-V2 ,F-5000-V2



1. Hopper 2. Justering Platta 3. Vårdmaskin 4. Ström Utlopp
5.Uttag 6.Kontroll Panel


COMPONENTS

Model I Delar	F-100-V1 F-100-V2 F-100-V3	F-200-V1 F-200-V2	F-500-V1 F-500-V2	F-999-V1 F-999-V2 F-999-V3	F-3000- V2	F-5000- V2
Pulver Fyllning Maskin	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Öppet slut Rycka (10 MM)	×1	×1	×1	/	/	/
Öppet slut Rycka (14MM)	/	/	/	×1	×1	×1
Nätssladd	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Trampa Växla	/	/	/	×1	×1	×1
Användare Manuell	×1	×1	×1	×1	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS


F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3 ,F-200-V1 ,F-200-V2

1. Lägg produkten platt och ta bort de skruvar (A,B) enl till märka instruktioner som visas .
2. Lägg produkten i en stabil position , plugg i de driva sladd, och sedan du är redo till använda.



F-500-V1, F-500-V2 :

1. Öppna spännet på bakstycket och ta bort bakstycket , och sedan ta bort skruvarna enligt etiketten instruktioner som visas .Sätta tillbaka på de bakre omslag.
2. Sätt produkten i en stabil position, plugg i strömkabel d, och sedan du är redo till använda.




F-999-V1, F-999-V2, F-3000-V2, F-5000-V2:

1. Installation av behållare

Ta bort de installerade skruvarna. Sätt i behållaren och låsa det med de skruvar som du just tog bort enligt bilden. (Tips: Den sida av behållaren med justering plattan är vänd framåt)




2. Anslut i nätsladd och pedalomkopplare som visas.



3. Ta bort skruvarna enligt etikett i instruktioner som visas



Verksamheten instruktioner




F-100-V1, F-100-V2, F-100-V3, F-200-V1, F-200-V2 , F-500-V1, F-500-V2, F-999-V1, F-999-V2, F-999-V3

1. Slå på strömbrytaren och maskinen kommer göra ett ljud. Maskinen är i standby-läge vid denna tid.

fönstret Vikt (g) visas.

3. Ställ in vikten på materialet med brådska "Vikt +/-" (För exempel, 08.0 står för 8 gram).

4. Sänk justeringen plattan till det lägsta läge. Ladda material i behållaren. Tryck på startknappen. Justera läget för justeringen tallrik efter behov av fyllning material.




5. Välj önskad hastighet "Snabb 、 Medium、 Långsam" enligt olika material på kontrollpanelen .

6. Tryck på "Start", maskinen börjar fungera och när en "bock" är hört, fyllningen är klar. Placera behållaren i utloppsporten till få materialet . (Tips: Behållaren måste vara nära till de sensorer till utlösare det.) Behållaren tas bort och den maskin utför nästa runda av automatisk fyllning.




Notera:

1. För att rensa, tryck på "Rensa" nyckel.
2. Ta bort de återstående material, håll ner den "Utladningsknapp" . för 5 sekunder medan maskinen är stoppad. Maskinen kommer fortsätta att arbeta, när materialet är färdigt, tack tryck på " Stopp "nyckel till stopp.(Tips: justeringsplattan ska vara helt öppen .)



F-3000-V2, F-5000-V2 :

1. Slå på de driva växla.
2. Tryck på "Utladdning" och sedan på "Noll" för att nollställa vikten (g) fönster visa.
3. Ställ in vikten på materialet med brådskanne " +/-"(För exempel, 0800 står för 800 gram).
- 4.Sänk justeringen plattan till det lägsta läge. Ladda material i behållaren. Tryck på "start"nyckel. Justera positionen på justeringsplattan efter behov av fyllning material.



5. Välj önskad hastighet "Snabb 、 Medium 、 Långsam" enligt olika material på kontrollpanelen.

6. Tryck på "Start", maskinen börjar fungera och när en "bock" är hört, fyllningen är klar. Sätt påsen över utloppsporten och tryck fotkontakten för att automatiskt tömma materialet. Efter tömning material, fyller maskinen automatiskt nästa omgång av material.

Notera:

För att ta bort resterande material, Tryck på " Rengöring material " - tangenten medan maskinen är stoppad. Maskinen fortsätter att arbeta, när materialet är färdigt, tack tryck på " Stopp "nyckel för att stoppa.(Tips: justeringsplatta bör vara helt öppen.)

MAINTENANCE

1. Den användare skall välja a kvantitativ fyllning maskin av a lämplig sortiment enligt nämnda produkter.
2. Den maskin innehåller a precision elektronisk skala, det är förbjuden till vara övervikt.
3. När i använda, snälla behåll de maskin I nivå och stabil till undvika stora vibrationer eller stötar ; annars det maj orsaka skada.
4. Rengör materialet efter användning och hålla de maskin rena
5. När maskin är inte i använda, behaga tömma material och s rev det i en ventilerad och d ry plats.
6. Rengör produkten och filtret i tid efter varje använda. 7. Alltid förvara produkten utanför rena. Förvara produkten i a torka och ventilat utg plats. Om säkringen är skadad, byt ut t det som visas.



FELSÖKNING


Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
De produkt gör det inte arbete	De driva sladd är inte pluggat in ordentligt	Återanslut kraften sladd
	Säkringsfel	Byt ut säkringen
Onormal viktvisning	Inga material i de ficka	Tillägga material
	Material fast i de intern vägning bin.	Rent fast material
De indikator på de kontrollpanelen är blinkning	De driva sladd är inte pluggat in ordentligt	Återanslut kraften sladd
	De inre ledningar av maskin är lösa	Hitta a professionell tekniker till reparera
Fyllning material är långsam	Material maj vara fast	Rena upp fast material

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 91 66
Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH KONSULTAT BEGRÄNSNING D.
C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurio n
Hus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanticertifikat åt
www.vevor.com/support