

DEUTSCH

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartoneinpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Es ist im Zweifelsfall nicht zu wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundenadresse.

ZEICHENERKLÄRUNG

In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts und des Zubehörs werden folgende Symbole verwendet:

▲ WARNUNG
Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

▲ VORSICHT
Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Gerät oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

▲ HINWEIS
Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Gerät oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

▲ Achtung
Sicherheits Hinweis auf mögliche Schäden an Gerät/Zubehör

▲ Anleitung beachten
Vor Beginn der Arbeit und /oder dem Bedienen von Geräten oder Maschinen die Anleitung lesen

▲ Elektro-/Gerät darf nicht über das Hausmüll entsorgt werden

▲ Batterien dürfen nicht über das Hausmüll entsorgt werden

▲ Hersteller

▲ CE-Kennzeichnung
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

▲ Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer. 1-7 = Kunststoff, 20-22 = Papier und Pappe

▲ Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.

▲ Geschützt gegen feste Fremdkörper, 12,5 mm Durchmesser und größer und gegen die Wirkungen beim Zerschneiden/Unterziehen in Wasser

▲ Lot
Chargerbezeichnung

▲ Anwendungsteile Typ BF

▲ Temperaturbereich

▲ Feuchtigkeitsbereich

▲ Importeur

▲ Schweizer Bevollmächtigter

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Das Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
- Das Thermometer ist nur für den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Messbereich am menschlichen Körper geeignet.
- Kindern darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt überlassen werden.
- Kontrollieren Sie das Thermometer vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Beschädigte oder abgenutzte Thermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Mindestens dreimal bis zum Signalton ausnahmslos einzuhalten. Besprechen Sie die ermittelten Werte mit Ihrem Hausarzt.
- Das Thermometer beinhaltet empfindliche elektronische Bauteile. Schützen Sie es deshalb vor Stößen, Biegungen, hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Bei Bereich starker elektromagnetischer Felder, wie z.B. neben einem Mobiltelefon, kann zu Fehlfunktionen führen.
- Das Thermometer führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Eine Überprüfung der Messgenauigkeit ist nicht erforderlich.
- Bei auffälligen Temperaturregierungen wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.
- Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EEC, dem Medizinproduktegesetz, der europäischen Norm EN 12470-3: Medizinische Instrumente – Teil 3: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Kompatibilitätssysteme mit Maximumrichtung sowie europäischer Norm EN60601-1-2 (in Übereinstimmung mit CISPR11, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-8) und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikations-einrichtungen dieses Gerät beeinflussen können.

▲ HINWEISE ZU ELEKTROMAGNETISCHER VERTRÄGLICHKEIT

- Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen Umwelt.
- Das Gerät kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störgrößen unter Umständen nur in eingeschränktem Maße nutzbar sein. Infolgedessen können z.B. Fehlfeldmeldungen oder ein Ausfall des Displays/Geräts auftreten.
- Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.
- Die Verwendung von anderen Zubehörs, als jenen, welches der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störströmungen und eine geminderte elektromagnetische Störresistenz des Gerätes zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.
- Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmomente des Gerätes führen.

MESSMETHODEN

Temperaturmessung im After (rektal)
Diese Messmethode ist am zuverlässigsten und am genauesten. Führen Sie hierzu die Thermometerspitze vorsichtig 2-3 cm in den After ein.

Temperaturmessung in der Mundhöhle (oral)
Führen Sie hierzu die Thermometerspitze in eine der beiden Wärmetaschen unter der Zunge oder neben der Zungenwurzel ein.

Temperaturmessung in der Achselhöhle (axillär)
Das Thermometer ist nicht geeignet und kann deshalb aus medizinischer Sicht nicht empfohlen werden.

Messmethode	Empfohlene Messdauer	mittlere Abweichung zur rektalen Methode
im After	bis zum Signalton	-
in der Mundhöhle	bis zum Signalton	-0,4 °C bis -1,5 °C
in der Achselhöhle	min. 5 Min.	-0,7 °C bis -2,0 °C

BENUTZUNG

Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie auf dem Display. Zum **1888** Ein-Selbsttest drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste. Ein kurzer Signalton bestätigt das Einschalten. Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 sec. einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar. Danach erscheint der Referenzwert von 37 °C. Anschließend blinkt das Mess-Symbol „C“ und im Display wird „Lo“ angezeigt. Das Thermometer misst dann die Temperatur. Die akkurate Messung erfolgt über die Temperatur und das „C“-Zeichen blinkt. Die Messung wird beendet, wenn eine Temperaturstabilität erreicht ist. Ein akustisches Signal ertönt, das „C“-Zeichen blinkt nicht mehr und der gemessene Temperaturwert wird angezeigt. Sollten die gemessenen Werte niedriger als 32 °C sein, erscheint „Lo“. Höhere Werte werden direkt angezeigt. Bei 32,1 °C. Durch Verlängerung der Messdauer über den Signalton hinaus, werden genauere Messergebnisse erzielt. Bei Messungen in der Achselhöhle sollte die empfohlene Messdauer 5 Minuten betragen. Werden Temperaturen über 37,8 °C gemessen, erscheint ein Fieberalarm (kurze Pieptöne – 10 Sekunden lang). Werden Temperaturen über 42,9 °C gemessen, so erscheint das Symbol für „Hi“. Zur Verlängerung der Batterielebensdauer schalten Sie bitte nach der Messung das Thermometer durch kurzes Drücken der EIN/AUS-Taste aus. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Min. automatisch ab.

SPEICHER

Jeder letzte Messwert wird automatisch gespeichert. Um diesen Wert anzuzeigen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Zunächst führt das Thermometer einen Selbsttest durch. Danach erscheint der zuletzt gespeicherte Messwert für ca. 2 Sek. Anschließend wird der Referenzwert von 37 °C und „Lo“ im Display angezeigt. Das Thermometer ist Messbereich und der akkurate Messwert wird automatisch durch den neuen Messwert ersetzt.

BATTERIEWECHSEL

Das Fieberthermometer enthält eine Langzeit Alkali-Mangan-Batterie (LR 41, 1,5 V) für ca. 2 Jahre. Die Batterie muss gewechselt werden, wenn 17 am rechten Rand erscheint. Drücken Sie den Batteriefachdeckel am Ende des Geräts mit den Fingern zusammen und ziehen Sie ihn kräftig nach hinten weg. Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine Batterie gleichen Typs. Das +Zeichen auf der Batterie muss nach oben zeigen. Stecken Sie anschließend den Batteriefachdeckel auf das Gehäuse auf.

Die verbrauchten, vollkommnen entladenen Batterien müssen Sie über spezielle Sammelstellen, Sondermüllabnehmern oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber. Für diese Batterie gilt: Pb, Hg.

HINWEISE ZUM UMGANG MIT BATTERIEN

▲ Explosionsgefahr Brandgefahr Nichtbeachtung der nachfolgenden Punkte kann zu Personenschäden oder an der Batterie zu Überhitzung, Schmelzen, Entzündung, Brand, Explosion und/oder anderen Gefahren führen.

Keine Batterien ins Feuer werfen.
Niemals Batterien andernfalls, zwangsentladen, entziehen, zerlegen, öffnen, auseinander nehmen, reparieren oder modifizieren lassen!
Niemals Batterien und Kontakte des Batteriefachs kurzschließen.
Die Batterien vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Hitze und Wasser schützen.
Werden Batterien einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extremem Luftdruck ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammenden Flüssigkeiten und Gasen führen.
Defekte und entladene Batterien sofort und ordnungsgemäß entsorgen (s. Kapitel Entsorgung).Keine veränderten oder beschädigten Batterien verwenden.
Innere Batterien nicht vollständig entladen.
Batterien immer korrekt und unter Berücksichtigung der Polaritäten (+/-) einlegen.
Wenn eine Batterie ausgelesen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
Wenn Flüssigkeit aus einer Batterie mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe anfordern.

▲ Mischungsgefahr Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Das Ver-

schlucken kann zu Verätzungen, schweren inneren Verletzungen und dem Tod führen.
Niemals Kindern erlauben, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.

▲ VORSICHT

Batterien in gut belüfteten, trockenen und kühlen Räumen in einem nicht leichten Behälter lagern, in dem die Batterien nicht gegenseitig oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
Batterien sauber und trocken halten.
Batterien vor Wasser fernhalten.
Bei längerer Nichtnutzung des Geräts, Batterien aus dem Batteriefach entnehmen.

▲ HINWEIS
Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.

REINIGUNG/DESINFEKTION

Vor und nach jeder Benutzung muss das Gerät gereinigt bzw. desinfiziert werden. Das Thermometer ist 100 % wasserdicht und kann zur Reinigung bzw. Desinfektion problemlos in Wasser oder Desinfektionslösung eingetaucht werden. Das Thermometer darf keinesfalls ausgekocht werden! Verwenden Sie eines der nachfolgenden aufgeführten Desinfektionsmittel nach Herstellerangaben. Andere Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel können zu Funktionsstörungen oder Beschädigung des Geräts führen.
Name des Mittels: Isopropylalkohol 70 %, Gigasept FF, Lysosformin, Aseptisol.

AUFBEWAHRUNG/ENTSORGUNG

Wenn Sie das Thermometer nicht benutzen, bewahren Sie es bitte in der originalen Schutzfolie auf.
Die Genauigkeit dieses Thermometers wurde sorgfältig geprüft und wurde im Hinblick auf die lange nutzbare Lebensdauer entwickelt. Bei Verwendung des Gerätes in der Heilküde sind Menschliche Kontrollen mit geeigneten Mitteln durchzuführen. Genaue Angaben zur Überprüfung der Genauigkeit können unter der Service-Adresse angefragt werden.
Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann durch entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Abfallgesetz (E-Abfall) – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

TECHNISCHE DATEN

Typ	FT 09/1
Messbereich	32°C bis 42,9°C
Messgenauigkeit	±0,1 °C im Wasserbad zwischen 35,5 °C und 42,0 °C ±0,2 °C im Wasserbad zwischen 32,0 °C und 35,4 °C ±0,2 °C im Wasserbad zwischen 42,1 °C und 42,9 °C
Umgebungs-temperatur bei Gebrauch	+10°C – +40 °C, bei 30% bis 85% rel. Luftfeuchte
Lagertemperatur	-10°C – +60 °C, bei 25% bis 90% rel. Luftfeuchte

Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerät oder im Batteriefach.

GARANTIE/SERVICE

Nehmen Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

ENGLISH

Read the instructions for use carefully and keep them for later use. Make them accessible to other users and note the information they contain.

INCLUDED IN DELIVERY
Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

SIGNS AND SYMBOLS
The following symbols are used in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device and accessories:

▲ WARNUNG
Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, there is a risk of death or serious injury.

▲ CAUTION
Indicates a potentially imminent hazard. If it is not avoided, slight or minor injuries may result.

▲ NOTICE
Indicates a potentially harmful situation. If it is not avoided, the device or something in its vicinity may be damaged.

▲ Important
Safety note indicating possible damage to the device/accessory

▲ Observe the instructions
Read the instructions before starting work and/or operating devices or machines

▲ The electronic device must not be disposed of with household waste

▲ Batteries must not be disposed of with household waste

▲ Manufacturer

▲ CE labelling
This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.

▲ Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number. 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard

▲ Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.

▲ Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger, and against the effects of temporary immersion in water

▲ Lot
Batch code

▲ Type BF applied part

▲ Temperature limit

▲ Humidity limitation

▲ Importeur

▲ Swiss authorised representative

WARNINGS AND SAFETY NOTES

- The thermometer is intended to measure the temperature of the human body.
- The thermometer is only designed for the measuring area on the human rectum stated in the instructions for use.
- Children should not use the thermometer without supervision.
- Before each use, check the thermometer for signs of damage or wear. Damaged or worn thermometers should not be used.
- Always wait for the acoustic signal which indicates the minimum time required for measurement. Discuss the temperature with your family physician.
- The thermometer contains sensitive electronic parts. Therefore, protect it from blows, bending, high temperature or direct exposure to sunlight.
- Using the thermometer in strong electromagnetic fields such as next to a mobile phone, can cause a malfunction.
- When the thermometer is switched on, it carries out a self-test. Therefore the accuracy of measurement need not be tested at regular intervals.
- If the temperature is very abnormal, please contact your family doctor promptly.

This device meets the requirements of the EU Directive 93/42/EEC concerning medical devices, as well as those of the Medizinproduktegesetz (German Medical Devices Act), the European Standard EN 12470-3: Clinical thermometers – part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device and the European Standard EN60601-1-2 (in accordance with CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 and IEC 61000-4-8), and is subject to particular precautions with regard to electromagnetic compatibility. Please note that portable and mobile HF communication systems may interfere with this unit.

▲ NOTES ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

- The device is suitable for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.
- The use of the device may be limited in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the display/device.
- Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.
- The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increased in electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity; this can result in faulty operation.
- Failure to comply with the above can impair the performance of the device.

MEASURING METHODS:

Temperature measurement in the anus (rectal)
This method of measurement is most reliable and most accurate. Guide the tip of the thermometer carefully 2 to 3 cm into the anus.

Measurement in the mouth cavity (oral)
For this purpose, guide the tip of the thermometer carefully into one of the heat measurement cavities in the tongue, to the left or the right of the root of the tongue.

Measurement of temperature in the armpit (axillary)
This method of measurement is relatively inaccurate. Therefore, it cannot be recommended from a medical point of view.

Mode of measurement	Recommended time required for measurement	Mean divergence to the rectal method
in the anus	until the acoustic signal	-
in the oral cavity	until the acoustic signal	-0.4 °C to -1.5 °C
in the armpit	minimum 5 minutes	-0.7 °C to -2.0 °C

USE

First remove the protective foil from the display. For switching on, briefly press the on/off key. A short acoustic signal will announce that the thermometer is switched on. The thermometer will carry out a self-test for about 2 seconds. During the selftest all segments of the display will appear. Then the reference reading (37 °C) appears. Then the measurement begins. The accurate measurement is taken over the temperature and the „C“ symbol flashes on. The measurement is completed when a stable temperature has been reached. When this stage has been reached the symbol for „Hi“ will appear. To prolong the life of the battery, please switch off the thermometer by briefly pressing the on/off key after the measurement. Otherwise the thermometer will automatically switch off after 10 minutes.

MEMORY
The last measured value will be stored automatically. Press the ON/OFF button to display this value. The thermometer first carries out a self test. Next the last

stored measured value is displayed for approx. 2 sec and then the reference value of 37 °C and „Lo“ is shown on the display. The thermometer is ready to take a measurement and the previously stored measurement value is automatically replaced by the new measurement value.

CHANGING THE BATTERY

The clinical thermometer contains a long-lasting alkali-manganese battery (type LR 41, 1.5 V) for approximately 2 years. The battery needs to be replaced when all digital reading appear flashing on the display screen. Release the battery compartment cover by gently pressing on the catch. Remove the old battery and replace it with a battery of the same type. The + sign on the battery must point upwards. Then close the battery compartment, making sure that the clips click into their correct position.

The empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
The codes below appear on batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury. These batteries contain lead (Pb) and mercury (Hg).

NOTES ON HANDLING BATTERIES

▲ WARNING
Risk of explosion Risk of fire Failure to comply with the following points can result in personal injury or cause overheating, leakage, venting, breakage, explosion, or fire with respect to the battery.

- This device contains non-rechargeable batteries which must not be recharged.
- Do not throw batteries into a fire.
- Never charge, forcibly discharge, heat, disassemble, open, crush, deform, encapsulate, or modify batteries.
- Never short-circuit batteries or battery compartment contacts.
- Protect the batteries from direct sunlight, rain, heat, and water.
- Exposure of batteries to an environment with extremely high temperatures or an extremely low air pressure may result in explosion or leakage of flammable liquids and gases.
- Dispose of defective and discharged batteries immediately and properly (see chapter on disposal).
- Do not use modified or damaged batteries.
- Always select the correct battery type.
- Always insert the batteries correctly, taking into account the polarity (+ / -).
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- If fluid from a battery comes into contact with your skin or eyes, wash the affected areas with water and seek medical assistance.

▲ Choking hazard If swallowed, or if the reach of children. Seek medical attention immediately if swallowed. Swallowing them may cause burns, severe internal injuries, and death.

▲ Never allow children to replace batteries without adult supervision.

▲ CAUTION

- Store batteries in a well-ventilated, dry, and cool place in a non-conductive container in which the batteries cannot be short-circuited to each other or by other metal objects.
- Keep batteries clean and dry.
- When the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries from the battery compartment.

NOTICE

Do not use rechargeable batteries.

CLEANING/DESINFECTION

The device must be cleaned and disinfected before and after each use. The device is suitable for cleaning with water. For the purpose of cleaning or disinfection, it can be dipped into water or disinfected without any difficulties. Under no circumstances should the thermometer be boiled! Use one of the following disinfectants in accordance with the manufacturer's instructions. Other cleaning agents or methods could impair the function of the thermometer or damage it.
Name of the agent: Isopropanol 70% Pharmacy, Gigasept FF, Lysosformin, Aseptisol.

STORAGE/DISPOSAL

When you are not using the thermometer, please retain it in the original protective cover.
The accuracy of this thermometer has been carefully checked and developed with regard to a long useful life.
When using the device for common medical purposes, it must be regularly tested for accuracy by appropriate means. Precise instructions for checking accuracy may be requested from the service address.
For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the device in a suitable local collection or recycling point.

REMARKS RELATIVE AUX PILLES

▲ Risque d'explosion / Risque d'incendie Le non-respect des points suivants peut entraîner des blessures ou une surchauffe, une fuite, une évacuation, une rupture, une explosion ou un incendie de la pile.

- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Ne chargez pas, déchargez pas de force, chauffez, démontez, ouvrez, écrasez, déformez, encapsulez ou modifiez pas les piles.
- Ne court-circuitez jamais les piles et les contacts du compartiment à piles.
- Évitez les piles de la lumière directe du soleil, de la pluie, de la chaleur et de l'eau.
- L'exposition des piles à des températures extrêmement élevées ou à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides et de gaz inflammables.
- Éliminez les piles défectueuses et déchargées immédiatement et correctement (voir chapitre Desinfection).
- N'utilisez pas de piles modifiées ou endommagées.
- Choisissez toujours le type de pile correct.
- Insérez toujours les piles correctement, en tenant compte de la polarité (+ / -).

Si la pile a coulé, éteignez des gants de protection et nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.
Si du liquide de la pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
▲ Risque d'ingestion / Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de piles, contactez immédiatement un médecin. L'ingestion peut entraîner des brûlures, de graves blessures internes et mort.

Ne laissez pas les enfants changer les piles sans la surveillance d'un adulte.

TECHNICAL DATA

Type	FT 09/1
Range of measurement	32 °C to 42,9 °C
Accuracy of measurement	± 0.1 °C in a water bath with a temperature of 35.5 °C to 42.0 °C ± 0.2 °C in a water bath with a temperature of 32.0 °C to 35.4 °C ± 0.2 °C in a water bath with a temperature of 42.1 °C to 42.9 °C
Ambient temperature at use	+10 °C – +40 °C, with 30% to 85% relative humidity
Storage temperature	-10 °C – +60 °C, with 25% to 90% relative humidity

The serial number is located on the device or in the battery compartment.

WARRANTY/SERVICE

Further information on the guarantee and guarantee conditions can be found in the guarantee leaflet supplied.

FRANÇAIS

Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

INCLUS

Vérifiez si l'emballage carton extérieur est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage à été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué. Thermomètre, Mode d'emploi, pile LR 41 1,5 V.

SYMBOLS UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil et des accessoires :

▲ AVERTISSEMENT
Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

▲ ATTENTION
Désigne un danger mineur. S'il n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou mineures.

▲ AVIS
Désigne une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, l'appareil ou un élément de son environnement peut être endommagé.

▲ Attention
Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire

▲ Respecter les instructions
Lire le mode d'emploi avant de commencer le travail et/ou de faire fonctionner les appareils ou les machines

▲ Les appareils (électriques) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères

▲ Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères

▲ Fabricant

▲ Sigle CE
Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.

▲ Etiquette d'identification du matériel d'emballage.
A = Abréviation du matériau, B = Référence de matériel :
1-7 = plastique, 20-22 = papier et carton

Usada), tamafos y tipos en un mismo aparato.
* Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y limpie inmediatamente de las pilas con un paño seco.
* En caso de que el líquido de una pila entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
* ¡Peligro de asfixia! Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, lesiones internas graves y la muerte.
* No permita nunca que los niños cambien las pilas sin la supervisión de un adulto.

⚠️ ATENCIÓN

* Guarde las pilas en un lugar bien ventilado, seco y fresco, en un recipiente no conductor donde las pilas no puedan cortocircuitarse entre sí en caso de un contacto accidental.
* Mantenga las pilas limpias y secas.
* Mantenga las pilas alejadas del agua.
* Si se usa a pilas de su compartimento, retire las pilas de su compartimento.

AVISO

• No utilice pilas recargables.

PULIZIA/DISINFESTAZIONE

Il termometro è completamente impermeabile e può essere immerso senza problemi nell'acqua o in soluzioni disinfettanti. Non bollire il termometro in acqua bollente. Utilizzare uno dei disinfettanti elencati di seguito, seguendo le istruzioni del produttore. Altri detergenti o metodi possono causare avarie di funzionamento o danni allo strumento.
Nome del prodotto: Isopropanol alcol 70%, Gasesept FF, Lysosformin, Aseptisol.

CONSERVAZIONE/SALVAMENTO

In caso di non utilizzo, conservare il termometro nell'astuccio originale. La precisione di questo termometro è stata accuratamente testata ed è stata sviluppata per una lunga durata di vita.
* Se l'apparecchio viene utilizzato a scopo professionale, è necessario effettuare cure regolari apposite e manutenzione adeguata. Richiedere informazioni dettagliate sulla verifica della precisione all'indirizzo indicato del servizio assistenza.
* Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato, tutto negli appositi contenitori adeguati.
* Il Kassarone è conforme alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

DATI TECNICI

Tipo:	FT 09/1
Campo di misura:	da 32 °C a 42,9 °C
Precisione di misurazione:	±0,1 °C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa tra 35,5 °C e 42 °C <p>±0,2 °C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa tra 32,0 °C e 35,4 °C <p>±0,2 °C in bagno d'acqua ad una temperatura compresa tra 42,1 °C e 42,9 °C</p></p>
Temperatura ambiente durante l'impegno:	compresa tra 10 °C a +40 °C, con un'umidità relativa dell'aria da 30% a 85%
Temperatura di conservazione:	da -10 °C a +60 °C, con un'umidità relativa dell'aria da 25% a 90%

Il numero di serie si trova sull'apparecchio o nel vano batteria.

GARANZIA/ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita, prima non prolungando in alcun caso il periodo di garanzia.

Possibili errori e variazioni

TÜRKÇE

Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanırken sağlanmış üzere saklayın, diğer kullanıcılara erişimlerini sağlamak ve içineki yönergelere uyun.

TESLİMAT KAPSAMI

Teslimat kapsamı kontrol ederek karton ambalajından dışarı hasar görmeyiş ve içeriği eksiksiz olduğundan emin olun. Çizik kullandığınız önce, çizizize ve aksesuarlarınıza görünür hasarlar olmadıyndan ve tüm ambalaj materyallerinin kısımlarından emin olun. Şüpheli durumlarda kullanıcınız ve satıcınıza veya belirtilmiş müşteri hizmetleri adresine başvurunuz.

Termometre, Kullanim Talimatı, 1 adet 1.5V lütu pil LR 14

İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Çizilen ve aksesuarların kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki semboller kullanılır.

▲ UYARI

Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmesi ölüme veya en ağır yaralanmalara yol açabilir.



▲ DİKKAT



Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmesi durumunda hafif veya ufak yaralanmalar meydana gelebilir.



▲ NOT




Olası bir zararı durumu belirtir. Önlenmesi çizizane veya çevresindekilerin zarar görmesine yol açabilir.



Dikkat	Çizizade ve aksesuarlarındaki olası hasarlara yönelik güvencük uyarıları
Kullanım kılavuzunu dikkate alın	Çalışmaya veyha cihazı ya da makinelel kullunmaya başlama- dan önce kullunma çizizine uyun



	(Elektrikli) cihazlar, evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilemez
	Piller, evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilemez

	Üretilci
	CE işareti <p>Bu ürün, yürürlükteki Avrupa Birliği yönergelerini ve ulusal yönergelerin gerekliliklerini karılıyoramaktadır.</p>

	Ambalaj materyallerinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısıtlaması, B = malzeme numarası: 1-7 = plastikler, 20 -22 = kâğıt ve karton
	Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belirleyin kurulumla uyumlu olarak bertaraf edin.

	12,5 mm ve daha büyük çapta yabancı cisimleri ve geçici bir süre için parti kullanıldığında oluşan etkilere karşı korumalıdır
	Parti kodu
	BF tipi uygulama parçaları

	Sıcaklık sınırı
	Nem sınırlaması

	İthalatçı simgesi
	İsviçre yetkili temsilcisi

UYARILAR VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Termometre yalnızca insan vücut ısısını ölçmek üzere yapılmıştır.
- Termometre, insan vücudunda yalnızca kullanın kılavuzunda belirtilen ölçüm yöntemi kullanılarak doğru tasarlınmıştır.
- Çiziz, çocukların eline gôzetimsiz verilmemelidir.
- Termometreyi her kullandıktan önce önce insan ve aynınama kargı gözden geçirin. Her kullanımdan önce termometreyi daha fazla kullununuz.
- Sıvıyı sesine kadar süren aşırı ölçüm süresine istenmeden uzatmayın. Eide ettirildiği değerleri doktorunuza görölün.
- Termometrenin duyuale etkilerinden kaçınarak vücut. Bu nedenle termometreyi darbelerle, bükümlere, yûklerle isilare kargı koruyun ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Çiziz cep telefonlarını yakını gibi diğer elektronikler ile birlikte kullanıldığında takdire, daha etkili çalışabilir.
- Termometre ağırlığından kendin kendine bir test yapın. Ölçümün kesinliğini ayrıca test edilmesine gerek yoktur.
- Sıvıyı ölçme istediğiniz lütfen derhal doktorunuza başvurunuz.
- Bu çiziz, 93/42/EEC sayılı AB bbbi cihazlar direktifine, bbli türünler kılavuzuna ve EN 12470-3: Tibbi termometre – Bölüm 3: Ölçülen maksimum değeri gösteren elektrikli (ekstrapolasyonlu olan ve olmayan) kompakt termometre Avrupa standardına ve EN 60601-1-2 (CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6) ile uyumludur. Avrupa standardında üretilen ve elektronikleriy uyumluluk bakımından dışi önlemlere tabiidir. Lütfen taşınabilir veya mobil HF iletişim sistemlerini bu çizize etkileyebileceğini dikkate alın.

▲ ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK HAKKINDA BİLGİLER

- Çiziz, konutlar dahil olmak üzere bu kullanın kılavuzunda belirtilen tüm ortamlarda çalışabilir.
- Elektronikleriy zararlı mesucüdeği olduğunda çiziz fonksiyonlarını yitirir. Yeterince istediğiniz lütfen derhal doktorunuza başvurunuz. Daha fazla mesaj gönderilme veya ekranın çizizinde veya şifre kalmış mümkündür.
- Bu çiziz başka cihazların hemen yanında veya başka cihazlar ile liste kuyularak kullandılmamalıdır, aksi halde çizizden hatalı çalıřması söz konusu olabilir. Bu çiziz, 93/42/EEC sayılı AB bbbi cihazlar direktifine, bbli türünler kılavuzuna ve EN 12470-3: Tibbi termometre – Bölüm 3: Ölçülen maksimum değeri gösteren elektrikli (ekstrapolasyonlu olan ve olmayan) kompakt termometre Avrupa standardına ve EN 60601-1-2 (CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6) ile uyumludur. Avrupa standardında üretilen ve elektronikleriy uyumluluk bakımından dışi önlemlere tabiidir. Lütfen taşınabilir veya mobil HF iletişim sistemlerini bu çizize etkileyebileceğini dikkate alın.
- Çiziz, konutlar dahil olmak üzere bu kullanın kılavuzunda belirtilen tüm ortamlarda çalışabilir.
- Elektronikleriy zararlı mesucüdeği olduğunda çiziz fonksiyonlarını yitirir. Yeterince istediğiniz lütfen derhal doktorunuza başvurunuz. Daha fazla mesaj gönderilme veya ekranın çizizinde veya şifre kalmış mümkündür.
- Bu çiziz başka cihazların hemen yanında veya başka cihazlar ile liste kuyularak kullandılmamalıdır, aksi halde çizizden hatalı çalıřması söz konusu olabilir. Bu çiziz, 93/42/EEC sayılı AB bbbi cihazlar direktifine, bbli türünler kılavuzuna ve EN 12470-3: Tibbi termometre – Bölüm 3: Ölçülen maksimum değeri gösteren elektrikli (ekstrapolasyonlu olan ve olmayan) kompakt termometre Avrupa standardına ve EN 60601-1-2 (CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6) ile uyumludur. Avrupa standardında üretilen ve elektronikleriy uyumluluk bakımından dışi önlemlere tabiidir. Lütfen taşınabilir veya mobil HF iletişim sistemlerini bu çizize etkileyebileceğini dikkate alın.
- Bu çizizden üretilen birliirtli veya sağladığı aksesuarlar haricindeki aksesuarların kullınması, elektronikleriy zararlı mesucüdeği olabilir veya çizizden elektronikleriy uyumluluğundan emin olamaz ve çizizden hatalı çalıřmasına yol açabilir.
- Bunun dikkate alınması çiziz performansını olumsuz etkilemesine neden olabilir.

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ:

Anüsten isı ölçümü (rektal)
Bu yöntem en güvenilir ve en kesin yöntemdir. Bunun için termometrenin ucunu dikkatle anüsün 2-3 cm. içine sokun.

Ağızdan isı ölçümü (oral)

Koltuktandıan isı ölçümü (aksiller)
Bu yöntemde koltuk kesisin sonuçlar vermediğinden, bu yöntem bbli açpdan tavsiye edilmemektedir.

Ölçüm yöntemi	Önerilen ölçüm süresi	Rektal yöntemde ortalama sapma
Anüsten	Sıvıyı sesine kadar	-
Ağızdan	Sıvıyı sesine kadar	-0,4 °C ila -1,5 °C
Koltuktandıan	En az 5 dakika	-0,7 °C ila -2,0 °C

KULLANIM

Önce ekran izlediğiniz kurulumu foyunuz kuyunuz. Çiziz aç- ıldığında için AÇIK/KAPALI tuşuna basın. Bunun sonucunda ekranın sesi çizizden açıldığını onaylar. Termometre önce kendi kendine 2 saniye süren bir test yapar. Bu sırada gözdeğeredeki tüm elemaları görölünüz. Sonra referans değeri olarak ekranda 37 °C görölünüz. Son olarak ölçüm süresini "C" yamp süresine ek olarak "Lo" gösterilir. Ölçüm süresinin, aralık aralık çalıştırılması veya "C" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur. "C" işaretli artık yavaş sözmez ve ölçümün ölüme ne değeri gösterir. Ölçülen vücut isı 32 °C den düşük olduğunda, "Lo" çiziz gösterir. Daha yüksek isilare bir sinyal sesine doğrudan, ölmün sağ tarafında "Lo" gösterir. Sıvıyı sesine kadar ölçme devam edilirse daha kesin değerele elde edilebilir. Koltuktandıan yapılan ölçümlerde, sıvıyı sesine duyulur ve "Lo" işaretini yamp önerir. Sabit bir sıvı üşlediğında ölçüm süresi bir sinyal sesine duyulur