



FC2

User Manual

CATALOGUE

ENGLISH		01~03
DEUTSCHE		04~06
ESPAÑOL		07~09
FRANÇAIS		10~12
ITALIANO		12~15
POLSKI		16~18


Step 1

Connect all tubes C and D with 2-way connectors.



Step 2


Connect all the tubes as shown in the picture.



Step 3

Attach the protective cover directly to the frame. The transparent windows should be positioned at the top.

After placing the protective cover, close the velcro to fix the cover onto the frame. All velcro is attached to the protective cover.



Velcro

Step 4

To assemble the fan, slide the screws through the dust filter, protective cover, fan, air guide, and nuts in the correct sequence. Tighten the nuts securely. Next, place the exhaust pipe onto the throat hoop and attach the air guide. Then, tighten the cross screw on the throat hoop to complete the assembly.


Finally, plug the fan connector into the Fan Assist port of the engraving machine.



Screws Dust Filter Protective Cover Fan Air Guide Nuts Throat Hoop & Exhaust Pipe

Step 5

Place the LED light on the inner top of the protective cover and secure it with the velcro. Plug the LED light connector into the 24V $\equiv$ 1A output port of the engraving machine.



Package List



Dust Filter X 1



3.5mm-plug fan X 1 (for Mecpow)



USB fan X 1 (for other brands)



Throat hoop X 1



Air guide X 1



Adapter X 2



Protective cover X 1



Exhaust pipe X 1



Screw kit X 1



Tool kit X 1

3.5mm-plug LED light X 1
(for Mecpow)USB LED light X 1
(for other brands)

2-way connector X 7




3-way connector X 6

T-shaped
connector X 2Inclined 3-way
connector X 2

Tube E 498mm X 2



Tube D 462mm X 10



Tube C 451mm X 4



Tube B 427mm X 4



Tube A 247mm X 2


Schritt 1

Verbinden Sie alle Röhren C und D mit 2-Wege-Verbindungen.



Schritt 2


Verbinden Sie alle Schläuche wie auf dem Bild gezeigt.



Schritt 3

Bringen Sie die Schutzabdeckung direkt am Rahmen an. Die transparenten Fenster sollten oben positioniert werden.

Nachdem Sie die Schutzhülle angebracht haben, schließen Sie den Klettverschluss, um die Hülle am Rahmen zu befestigen. Alle Klettverschlüsse sind an der Schutzabdeckung angebracht.



Velcro

Schritt 4


Um das Gebläse zu montieren, schieben Sie die Schrauben in der richtigen Reihenfolge durch Staubfilter, Schutzabdeckung, Ventilator, Luftführung und Muttern. Ziehen Sie die Muttern fest an. Als Nächstes setzen Sie das Abluftrohr auf den Kehlkopfbügel und befestigen die Luftführung. Ziehen Sie dann die Kreuzschraube am Halsring an, um die Montage abzuschließen. Stecken Sie den Stecker des Ventilators in den Anschluss für die Ventilatorunterstützung des Graviergeräts.



Schrauben Staubfilter Schutzabdeckung Ventilator Luftführung Muttern Kehlkopfbügel und Auspuffrohr

Schritt 5

Setzen Sie die LED-Leuchte auf die innere Oberseite der Schutzabdeckung und befestigen Sie sie mit dem Klettverschluss. Stecken Sie den Stecker der LED-Beleuchtung in den 24V $\rightleftharpoons$ 1A-Ausgangsanschluss des Graviergeräts.



Paketliste



Staubfilter X 1



3,5-mm-Stecker-Ventilator X 1
(für Mecpow)



USB-Ventilator X 1
(für andere Marken)



Kehlkopfbügel X 1



Luftführung X 1



Adapter X 2



Schutzabdeckung X 1



Auspuffrohr X 1



Schraubensatz X 1



Werkzeugsatz X 1

3,5 mm-Stecker LED-Leuchte X 1
(für Mecpow)USB-LED-Leuchte X 1
(für andere Marken)

2-Wege-Anschluss X 7




3-Wege-Anschluss X 6

T-förmiges
Verbindungsstück X 2Schräges 3-Wege-
Verbindungsstück X 2

Schlauch E 498mm X 2




Schlauch D 462mm X 10



Schlauch C 451mm X 4



Schlauch B 427mm X 4



Schlauch A 247mm X 2


Paso 1

Conecte todos los tubos C y D con conectores de 2 vías.



Paso 2


Conecte todos los tubos como se muestra en la imagen.



Paso 3

Fije la cubierta protectora directamente al marco. Las ventanas transparentes deben colocarse en la parte superior.

Después de colocar la cubierta protectora, cierre el velcro para fijar la cubierta al marco. Todo el velcro está unido a la cubierta protectora.



Velcro


Paso 4

Para montar el ventilador, deslice los tornillos por el filtro antipolvo, la cubierta protectora, el ventilador, la guía de aire y las tuercas en la secuencia correcta. Apriete bien las tuercas. A continuación, coloque el tubo de escape en el aro de la garganta y fije la guía de aire. A continuación, apriete el tornillo en cruz del aro de la garganta para completar el montaje. Por último, enchufe el conector del ventilador en el puerto del ventilador de la máquina de grabado.



Paso 5

Coloque la luz LED en la parte superior interior de la cubierta protectora y fíjela con el velcro. Enchufe el conector de la luz LED en el puerto de salida de 24V $\approx$ 1A de la máquina de grabado.



Puerto de salida de 24V $\approx$ 1A



Contenido del paquete



Filtro de polvo X 1



Ventilador con conector de 3,5 mm X 1 (para Mecpow)



Ventilador USB X 1 (para otras marcas)



Aro de garganta X 1



Guía de aire X 1



Adaptador X 2



Cubierta protectora X 1



Tubo de escape X 1



Kit de tornillos X 1



Kit de herramientas X 1



Luz LED con conector de 3,5 mm X 1 (para Mecpow)



Luz LED USB X 1 (para otras marcas)



Conector de 2 vías X 7



Conector de 3 vías X 6



Conector en forma de T X 2




Conector inclinado de 3 vías X 2




Tubo E 498mm X 2




Tubo D 462mm X 10



Tubo C 451mm X 4



Tubo B 427mm X 4



Tubo A 247mm X 2


Étape 1

Connecter tous les tubes C et D avec des connecteurs à 2 voies.



Étape 2


Connectez tous les tubes comme indiqué sur l'image.



Étape 3

Fixez la housse de protection directement sur le cadre. Les fenêtres transparentes doivent être placées en haut.

Après avoir placé la housse de protection, fermez le velcro pour fixer la housse sur le cadre. Tous les velcros sont fixés à la housse de protection.



Velcro



Étape 4

Pour assembler le ventilateur, faites glisser les vis à travers le filtre à poussière, le couvercle de protection, le ventilateur, le guide d'air et les écrous dans l'ordre correct. Serrez fermement les écrous. Ensuite, placez le tuyau d'échappement sur l'arceau et fixez le guide d'air. Ensuite, serrez la vis transversale sur l'arceau de la gorge pour compléter l'assemblage. Enfin, branchez le connecteur du ventilateur dans le port du ventilateur de la machine à graver.



Étape 5

Placez la lumière LED sur la partie intérieure du couvercle de protection et fixez-la à l'aide du velcro. Branchez le connecteur de la lumière LED dans le port de sortie 24V $\equiv$ 1A de la machine à graver.



Liste des éléments de la boîte



Filtre à poussière X 1



Ventilateur à fiche 3,5 mm X 1
(pour Mecpow)



Ventilateur USB X 1
(pour les autres marques)



Arceau X 1



Guide d'air X 1



Adaptateur X 2



Housse de protection X 1

Tuyau
d'échappement X 1

Kit de vis X 1



Kit d'outils X 1

Lampe LED avec prise
3.5mm X 1 (pour Mecpow)Lampe LED USB X 1
(pour d'autres marques)

Connecteur à 2 voies X 7



Connecteur à 3 voies X 6

Connecteur
en TX 2Connecteur incliné à
3 voies X 2

Tube E 498mm X 2



Tube D 462mm X 10



Tube C 451mm X 4



Tube B 427mm X 4



Tube A 247mm X 2


Passo 1

Collegare tutti i tubi C e D con connettori a 2 vie.



Passo 2


Collegare tutti i tubi come mostrato nell'immagine.



Passo 3

Fissare la copertura protettiva direttamente al telaio. Le finestre trasparenti devono essere posizionate in alto.

Dopo aver posizionato la copertura protettiva, chiudere il velcro per fissare la copertura al telaio. Tutto il velcro è attaccato alla copertura protettiva.



Velcro


Passo 4

Per assemblare il ventilatore, far scorrere le viti attraverso il filtro antipolvere, il coperchio protettivo, il ventilatore, la guida dell'aria e i dadi nella sequenza corretta. Serrare saldamente i dadi. Successivamente, posizionare il tubo di scarico sul cerchio della gola e fissare la guida dell'aria. Quindi, stringere la vite a croce sul cerchio della gola per completare l'assemblaggio. Infine, collegare il connettore della ventola alla porta del ventilatore della macchina per incidere.



Passo 5

Posizionare la luce LED sulla parte superiore interna del coperchio protettivo e fissarla con il velcro. Collegare il connettore della luce LED alla porta di uscita 24V $\Rightarrow$ 1A della macchina per incidere.



Elenco dei pacchetti



Filtro antipolvere X 1



Ventola da 3,5 mm X 1 (per Mecpow)



Ventola USB X 1 (per altre marche)



Cerchio per gola X 1



Guida per ventola X 1



Adattatore X 2



Cover protettiva X 1



Tubo di sfogo X 1



Kit viti X 1



Kit strumenti X 1



Luce LED con connettore da 3,5 mm X 1 (per Mecpow)



Luce LED USB X 1
(per altre marche)



Connettore a 2 vie X 7



Connettore a 3 vie X 6



Connettore
a TX2



Connettore a 3 vie
inclinato X 2



Tubo E 498mm X 2



Tubo D 462mm X 10



Tubo C 451mm X 4



Tubo B 427mm X 4



Tubo A 247mm X 2


Krok 1

Połącz wszystkie rurki C i D za pomocą złączy dwukierunkowych.



Krok 2


Podłącz wszystkie rurki, jak pokazano na rysunku.



Krok 3

Przymocuj osłonę ochronną bezpośrednio do ramy. Przezroczyste okienka powinny znajdować się u góry.


Po założeniu pokrowca ochronnego należy zapiąć rzep, aby przymocować pokrowiec do stelaża. Wszystkie rzepy są przymocowane do pokrywy ochronnej.



Velcro


Krok 4

Aby zmontować wentylator, wsuń śruby przez filtr przeciwpylowy, pokrywę ochronną, wentylator, prowadnicę powietrza i nakrętki w odpowiedniej kolejności. Mocno dokręć nakrętki. Następnie umieść rurę wydechową na obręczy gardzieli i zamocuj prowadnicę powietrza. Następnie dokręć śrubę krzyżową na obręczy gardzieli, aby zakończyć montaż. Na koniec podłącz złącze wentylatora do portu wentylatora maszyny do grawerowania.



Krok 5

Umieść lampkę LED na wewnętrznej górnej części pokrywy ochronnej i zabezpiecz ją rzepem. Podłącz złącze lampki LED do portu wyjściowego 24 V $\equiv$ 1 A maszyny do grawerowania.



Lista elementów



Filtr przeciwpylowy X 1



Wentylator z wtyczką 3,5 mm X 1 (dla Mecpów)



Wentylator USB X 1 (dla innych marek)



Obręcz gardła X 1



Przewodnik powietrza X 1



Adapter X 2



Osłona ochronna X 1



Rura wydechowa X 1



Zestaw śrub X 1



Zestaw narzędzi X 1



Lampka LED z wtyczką 3,5 mm X 1 (dla Mecpów)



Lampka LED USB X 1 (dla innych marek)



Złącze 2-kierunkowe X 7



Złącze 3-kierunkowe X 6



Złącze w kształcie litery T X 2



Pochylone złącze 3-drożne X 2



Rurka E 498mm X 2



Rurka D 462mm X 10



Rurka C 451mm X 4



Rurka B 427mm X 4



Rurka A 247mm X 2

CE FCC RoHS



CET PRODUCT SERVICE LTD.

Osterholzallee 144, 71636 Ludwigsburg Germany

E-mail: info@cetproduct.com Tel: +4971416432236

CHENGDU XINHONGJIN TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 26, 1/F, Building 3, No. 68, Haichang Road, Huayang Street,
Tianfu New District, Chengdu City, Sichuan, China

www.mecpow.com

support@mecpow.com

MADE IN CHINA