



SILVERSTONE®
Designing Inspiration




NT07 - pro

Superior thermal solution for Socket 478 and 479 mobile CPUs



SPECIFICATIONS

NT07-Pro heatsink






Material: Copper center, Extruded aluminum fins
Application: Genuine Intel MoDT Socket 478, 479
Net Weight: 160 g
Dimension: 89.1mm(W) × 27.3mm(H) × 73.5mm(D)
Dimension w/fan: 89.1mm(W) × 34.9mm(H) × 73.5mm(D)

70mm cooling fan



Fan speed: 2200rpm ± 10%
Max airflow: 18.64 cfm
Max air pressure: 1.22 mmH2O
Noise: 18.5 dBA
Frame size: 70mm × 70mm × 15mm
Bearing: Sleeve bearing

INSTALLATION GUIDE



ENGLISH

The motherboard you choose must have a socket mount as pictured

DEUTSCH

Das Mainboard muss über eine Sockel-Halterung verfügen. Siehe Bild.

FRANÇAIS

La carte mère que vous choisirez doit avoir un socket monté comme sur l'illustration

ITALIANO

La scheda madre scelta deve avere un socket come in figura

РУССКИЙ

У выбранной вами материнской платы должен быть сокет с креплением, как показан на рисунке.

ENGLISH

Place NT07-Pro properly in the bracket and on top of CPU. Insert one end of a clip into one side of the bracket, and do the same with the other side of the bracket. Simultaneously push down on the clips so the other ends of the clips are fitted into the bracket and secure the cooler as pictured.

DEUTSCH

Setzen Sie den NT07-Pro vorsichtig in den Halterungsrahmen auf die Oberfläche des Prozessors. Stecken Sie beide Clips in die Halterung. Drücken Sie dann beide Clips gleichzeitig nach unten, damit diese im Halterungsrahmen einrasten.

FRANÇAIS

Mettez le NT07-Pro correctement dans le support du socket et par-dessus le processeur. Insérez l'extrémité d'une des barres de fixation sur le socket, et faites la même chose avec l'autre barre. Appuyez simultanément sur les leviers des barres de fixation pour les loger également dans le support afin de fixer le dissipateur comme illustré.

ITALIANO

Posizionare NT07-Pro nella staffa e sopra alla CPU. Inserire un'estremità delle clip in un lato della staffa, eseguire la stessa operazione con l'altra estremità. Premere simultaneamente le clip in modo che le estremità opposte delle clip serrino nella staffa ed assicurare il cooler come in figura.

РУССКИЙ

Установите NT07-Pro в скобу и поместите на процессор. Вставьте один конец крепежной клипсы в боковую часть скобы, проделайте то же самое с другой частью скобы. Одновременно надавите на клипсы так, чтобы они полностью закрепились в скобе и зафиксировали кулер, как показано на рисунке.

ENGLISH

Insert the 3pin connector into the CPU fan pin header on your motherboard

DEUTSCH

Verbinden Sie den 3Pin Lüfterstecker mit dem „CPU-Fan“ Anschluss auf Ihrem Mainboard.

FRANÇAIS

Insérez le connecteur à 3 broches dans la prise 'CPU fan' de votre carte mère

ITALIANO

Collegare la ventola al connettore a 3 pin denominato CPU fan posto sulla scheda madre.

РУССКИЙ

Вставьте 3-пиновый коннектор в разъем "пин-хедер" для вентилятора ЦП на материнской плате.

ENGLISH

Installation complete

DEUTSCH

Installation abgeschlossen.

FRANÇAIS

Installation terminée

ITALIANO

Installazione completata

РУССКИЙ

Установка завершена.